



108-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88


Справ. №






Поз.4 (Полухомут)



Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро среднее)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 $\pm$ 1 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170*86*3	Основание	0.35	1
2	170*154*3	Ребро доковое	0.62	2
3	140*73*3	Ребро среднее	0.24	1
4	243*50*8	Полухомут	0.73	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

108-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
Лит.			Масса	Масштаб
Лист 1			5.37	1:3
Листов 1			000 "ЗМП"	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

09Г2С ГОСТ 4543-71		000 "ЗМП"		
--------------------	--	-----------	--	--