





88-94-95 110 2234-XK-711




Поз.4 (Полухомут)




Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро среднее)



1 : 7



- *Размеры для справок.
- Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
- $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340*86*3	Основание	0.69	1
2	340*153*3	Ребро доковое	1.24	2
3	151*73*3	Ребро среднее	0.25	2
4	247*50*8	Полухомут	0.75	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

114-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лист	Масса	Масштаб
Лист 1	7.25	1:3

Лист 1	Листов 1
--------	----------

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				