





88-971-9E 130 133-KX-AC11




Поз.4 (Полухомут)




Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро среднее)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 ⁺ I T/2.



Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во				
1	170*86*3	Основание	0.35	1				
2	170*99*3	Ребро доковое	0.40	2				
3	90*73*3	Ребро среднее	0.16	1				
4	304*50*8	Полухомут	0.93	4				
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4				
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4				
		133-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Опора подвижная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							5.61	1:3
Пров.								
Т. контр.						Лист 1	Листов 1	
					09Г2С ГОСТ 4543-71	000 "ЗМП"		
Н. контр.								
Утв.								