





159-KX-AC22 OCT 36-146-88




1 : 10


Поз.4 (Полухомут)



Поз.3 (Ребро)



Поз.4 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12 + I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x86x3	Основание	0.69	1
2	340x148x3	Стенка	1.19	2
3	147x73x3	Ребро	0.24	2
4	342x50x8	Полухомут	1.05	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4
159-KX-AC22 OCT 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
				8.37
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				