





219-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88





Поз.4 (Полухомут)



Поз.4 (Полухомут)
развертка



Поз.3 (Ребро среднее)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	206x170x3	Основание	0.83	1
2	170x145x3	Ребро доковое	0.59	2
3	193x90x3	Ребро среднее	0.41	1
4	460x60x10	Полухомут	2.11	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

219-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	12.02	1:5
Лист 1		Листов 1

Копировал

Формат А3