





219-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88


Справ. №




Поз.4 (Полухомут)



Поз.3 (Ребро среднее)



Поз.4 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	206*170*3	Основание	0.83	1
2	195*170*3	Ребро доковое	0.79	2
3	193*140*3	Ребро среднее	0.64	1
4	460*60*10	Полухомут	2.11	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
219-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
			12.65	1:5
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				