








108-ТХ-Б12 ОСТ 36-146-88



Поз.2 (Полухомут)



Поз.2 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К – по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; h12; 1/4IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1		Двутавр №20 ГОСТ 8239-89	3.59	1
2	242x50x8	Полухомут	0.73	4
3	115x43x3	Ребро	0.10	4
4		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
5		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4
108-ТХ-Б12 ОСТ 36-146-88				
Опора тавровая хомутовая			Лист	Масса
			Лист 1	Масштаб
			Лист 1	Листов 1
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	