





108-KX-AC22 OCT 36-146-88





Поз.4 (Полухомут)



Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; $h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x86x3	Основание	0.69	1
2	340x154x3	Стенка	1.24	2
3	152x73x3	Ребро	0.25	2
4	242x50x8	Полухомут	0.73	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4
108-KX-AC22 OCT 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			Лист 1	Листов 1
			7.22	
			1:4	
09Г2С ГОСТ 4543-71			ООО "ЗМП"	

Изм. Лист

№ докум.

Подп.

Дата

Разраб.

Пров.

Т. контр.

Н. контр.

Утв.

Копировал

Формат А3