





168-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88




Поз.4 (Полухомут)



Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.3 (Ребро)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	340x86x3	Основание	0.69	1
2	340x147x3	Стенка	1.19	2
3	146x73x3	Ребро	0.24	2
4	348x50x8	Полухомут	1.07	4
5		Болт М16х50 ГОСТ 7798-70	0.1172	4
6		Гайка М16 ГОСТ 5915-70	0.034	4

168-КХ-АС22 ОСТ 36-146-88				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.			
	Пров.			
	Т. контр.			
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Лит.	Масса	Масштаб
	8.43	1:4
Лист 1		Листов 1

Копировал

Формат А3

