





273-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88


Справ. №




Поз.4 (Полухомут)



Поз.3 (Ребро среднее)



Поз.4 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	212x170x4	Основание	1.14	1
2	174x170x4	Ребро доковое	0.94	2
3	191x141x4	Ребро среднее	0.85	1
4	545x60x10	Полухомут	2.52	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4
273-КХ-АС21 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			15.08	1:5
09Г2С ГОСТ 4543-71			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				