




325-KX-AC21 OCT 36-146-88




Поз.4 (Полухомут)



Поз.3 (Ребро среднее)



Поз.4 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	212x170x4	Основание	1.14	1
2	170x167x4	Ребро доковое	0.90	2
3	191x136x4	Ребро среднее	0.82	1
4	624x60x10	Полухомут	2.89	4
5		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
6		Гайка М20 ГОСТ 5915-70	0.064	4

325-KX-AC21 OCT 36-146-88				
Опора подвижная				
09Г2С ГОСТ 4543-71				
000 "ЗМП"				

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Лит.	Масса	Масштаб
	16.46	1:5
Лист 1	Листов 1	