








377-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88



Поз.4 (Полухомут)



Поз.4 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12; 1/4 Т/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	210x170x4	Основание	1.13	1
2	170x111x4	Стенка	0.59	2
3	191x86x4	Редьро	0.52	1
4	708x60x10	Полухомут	3.29	4
5	97x60x12	Упор	0.55	4
6		Гайка М20х2 ГОСТ 5915-70	0.064	4
7		Болт М20х60 ГОСТ 7798-70	0.2228	4
377-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88				
Опора корпусная хомутовая			Лит.	Масса
			19.34	1:5
			Лист 1	Листов 1
			000 "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				