





76-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88




Поз.4 (Полухомут)




Поз.4 (Полухомут) развертка



Поз.2 (Ребро)



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. Н12; н12 ⁺ I T/2.



Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170x58x3	Основание	0.23	1
2	90x43x3	Ребро	0.09	1
3	170x98x3	Стенка	0.39	2
4	190x40x6	Полухомут	0.35	2
5		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
6		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2
76-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88				
Опора подвижная			Лит.	Масса
			1.94	1:2
			Лист 1	Листов 1
			ООО "ЗМП"	
09Г2С ГОСТ 4543-71				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				