






88-971-9С 170 1134-ХХ-68




Поз.4 (Полухомут)



Поз.3 (Ребро среднее)



Поз.4 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	170*56*3	Основание	0.23	1
2	170*96*3	Ребро доковое	0.39	2
3	90*43*3	Ребро среднее	0.09	1
4	213*40*6	Полухомут	0.39	2
5		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
6		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2

89-КХ-АС11 ОСТ 36-146-88				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	Разраб.			
	Пров.			
	Т. контр.			
Н. контр.				
	Утв.			
Опора подвижная			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Копировал

Формат А3