






21-ТХ-АС10 ОСТ 36-146-88

Справ. №


Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.



Поз.3 (Полухомут)



Поз.3 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12 ⁺ I T/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	100x50x5	Основание	0.20	1
2	100x95x5	Ребро	0.37	1
3	86x30x4	Полухомут	0.07	2
4		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

21-ТХ-АС10 ОСТ 36-146-88			
Опора тавровая хомутовая		Лит.	Масса
		0.85	1:2
09Г2С ГОСТ 4543-71		Лист 1	Листов 1
		000 "ЗМП"	