









Поз.3 (Полухомут)



Поз.2 (Ребро)



Поз.3 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H_{12}; h_{12} \pm T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	100x50x5	Основание	0.20	1
2	100x95x5	Ребро	0.37	1
3	93x30x4	Полухомут	0.08	2
4		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2

					26-ТХ-АС10 ОСТ 36-146-88				
					Опора тавровая хомутовая	Лит.		Масса	Масштаб
								0.86	1:2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист 1		Листов 1	
Разраб.									
Пров.									
Т. контр.									
Н. контр.					09Г2С ГОСТ 4543-71				
Утв.					000 "ЗМП"				