









Поз.3 (Полухомут)



Поз.2 (Ребро)



Поз.3 (Полухомут) развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. $H12; h12 \begin{smallmatrix} + \\ - \end{smallmatrix} I T/2$.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	100x50x5	Основание	0.20	1
2	100x95x5	Ребро	0.37	1
3	101x30x4	Полухомут	0.09	2
4		Болт М12х40 ГОСТ 7798-70	0.0535	2
5		Гайка М12 ГОСТ 5915-70	0.017	2

33-ТХ-АС10 ОСТ 36-146-88				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				
Опора тавровая хомутовая			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	

Лит.	Масса	Масштаб
	0.88	1:2

Файл: 33-ТХ-АС10 ОСТ 36-146-88 Конфигурация: 00