






000'000'-XUO'010



Поз.3 (Полухомут)



Поз.3 (Полухомут)
развертка



1. *Размеры для справок.
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.
3. H12; h12; 1/4 IT/2.

Поз.	Обозначение	Наименование	Вес	К-во
1	405x200x4	Корпус	2.56	1
2	342x40x4	Полухомут	0.43	4
3		Болт М10х40 ГОСТ 7798-70	0.0370	4
4		Гайка М10 ГОСТ 5915-70	0.011	8
010.ОПХ-100.000				
Опора скользящая			Лит.	Масса
			Лист 1	Масштаб
			Лист 1	Листов 1
			Лист 1	Листов 1
09Г2С ГОСТ 4543-71			000 "ЗМП"	