







010.0ПХ-150.000



Поз.3 (Полухомут)



Поз.3 (Полухомут)  
развертка



1. \*Размеры для справок.  
2. Размер К - по наименьшей толщине металла свариваемых деталей.  
3. Н12; н12; ¼IT/2.

| Поз.               | Обозначение | Наименование             | Вес       | К-во     |
|--------------------|-------------|--------------------------|-----------|----------|
| 1                  | 472x250x4   | Корпус                   | 3.73      | 1        |
| 2                  | 475x60x4    | Полухомут                | 0.89      | 4        |
| 3                  |             | Гайка М16 ГОСТ 5915-70   | 0.034     | 8        |
| 4                  |             | Болт М16х50 ГОСТ 7798-70 | 0.1172    | 4        |
| 010.0ПХ-150.000    |             |                          |           |          |
| Опора скользящая   |             |                          | Лист      | Масса    |
|                    |             |                          | Лист 1    | Масштаб  |
|                    |             |                          | Лист 1    | Листов 1 |
|                    |             |                          | Лист 1    | Листов 1 |
| 09Г2С ГОСТ 4543-71 |             |                          | 000 "ЗМП" |          |