






Сварной шов
с гбух сторон



Примечания:

- 1. Сварные швы - 3 мм
- 2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде СО2. Сварочная проволока Св-08Г2С по ГОСТ2246-70 диаметром 1,4-2,0 мм.
- 3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в два слоя.
- 4. Не указанные предельные отклонения размеров по Н 14. h 14. ± IT 14/2
- 5. Опору маркировать: 108/200.100

Выборка металла			
Материал	Сечение	Масса в кг	ГОСТ
ГОСТ 19281-88	09Г2С	лист 3	2,44
		Угол 50х5	0,75
		Шайба 12	0,02
		Гайка М12	0,03
		болт М12х80	0,18

Итого	3,42	кг
-------	------	----

				на сварные швы						
8	4			Шайба 12 ГОСТ 11371-78	0,006	0,02	3,52			
7	2			Гайка М12-7Н.6ГОСТ5915-70*	0,015	0,03				
6	2			болт М 12	0,088	0,18				
5	4			Угол 50х5	0,19	0,75				
4	2			- 40 х 3	0,57	1,14				
3	2			- 45 х 3	0,1	0,2		ср.угл.		
2	2			- 58 х 3	0,27	0,54				
1	1			- 120 х 3	0,56	0,56				
ОТПР.		г.	н.	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	шт.	общ.	ЭЛЕМ.	МАРКА СТАЛИ	ПРИМЕЧАНИЯ
ЭЛЕМ.	ДЕТ.	КОЛ-ВО				МАССА В КГ				

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-88									
				007.ТП.108.ОСХ.51.12889.01					
Исполнил				Опора 108/200.100					
Проверил									
Рук.груп.									
Гл.конст.									
Гл.техн.				Серия 1-487-1997.00.000					
Гл.инж.	Немиров								
				ООО ННШ					
				"Строительные технологии"					