




1. Сварные швы - 3 мм, кроме отмеченных.
2. Сварка полуавтоматическая по ГОСТ 14771-76 в среде CO₂.
3. На заводе окрасить грунтом ГФ-021 по ГОСТ 25129-82 в 2 слоя.
4. Опоры маркировать 219-Т13.18.

Выборка металла		
Материал	Сечение	Масса в кг
ГОСТ 19281-88	09Г2С	лист 3
		ГОСТ 19903-94
Итого		кг

Требуется изготовить			
Марка	Кол.	Масса кг.	
		1 шт	Всех
		4,88	
Итого		кг	

ОТПР.	ЭЛЕМ.	ДЕТ.	Т.	Н.	КОЛ-ВО	СЕЧЕНИЕ	ДЛИНА	ШТ.	ОБЩ.	ЭЛЕМ.	МАРКА СТАЛИ	ПРИМЕЧАНИЯ
						на сварные швы			0,05			
						- 172 x 3	230	0,85	1,7			ф.л.
						- 50 x 3	240	0,28	0,56			гнуть
						- 170 x 3	642	2,57	2,57			гнуть
										4,88		

СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАЛИ 09Г2С ГОСТ 19281-88

007.ТП.219.Т13.200.2251.00

Исполнил	Проверил	Рук.груп.	Гл.конст.	Гл.техн.	Узел скользящей опоры 219-Т13.18	Стадия	Лист	Листов
						Р	1	1