

Rockchip SDK Kit 申请指南

发布版本:1.6

日期:2019.05

前言

概述

产品版本

芯片名称	
RK 所有平台	

读者对象

软件工程师, FAE

修订记录

日期	版本	作者	修改说明
2017-12-27	v1.0	LB	初始版本
2018-03-21	V1.1	LB	增加 SDK 版本
2018-04-24	V1.2	LB	增加 SDK 版本
2018-05-14	V1.3	LB	增加 SDK 版本
2018-09-06	V1.4	LB	增加 SDK 版本
2019-01-11	V1.5	LB	更新 SDK 版本
2019-05-09	V1.6	LGS、LB	增加章节 SDK 同步异常处理

本文档适用范围:

使用 RK 平台的所有用户(包括 RK 的用户及 RK 的工程师)

目录

前言	i			I
目习	₹			II
插图	图目表	表		III
表格	5目3	录		IV
1				
2	使月	目说明.		2-1
	2.1			
	2.2	SDF	〈 同步	2-2
		2.2.1	生成公钥	2-2
		2.2.2	公钥命名规则	2-2
		2.2.3	备份公钥	2-2
		2.2.4	发送邮件	2-2
		2.2.5	申请表	2-2
	2.3	资料	¥接收窗口	2-3
3	SD	K 版本	表	3-1
4	投训	斥及建议	X	3-1
5	Q&	Α		5-1
	5.1	SDF	Kit 管理	5-1
	5.2	SDF	K 代码更新	5-1
		5.2.1	SDK 同步	5-1
		5.2.2	申请不同 Rockchip 芯片平台的 SDK 版本	5-1
	5.3	版本	x控制器	5-1
	5.4	SDF	〈同步异常处理	5-2
		5.4.1	SDK 同步确认	5-2
		5.4.2	SDK 同步常见报错及解决方法	5-3

插图目录

冬	2-1	获取 SDK Kit 流程	2-1
冬	5-1	代码管理中转站	5-1

表格目录

表	2-1 Rockchip SDK Kit 申请表	.2-3
表	3-1 SDK 版本列表	.3-4
表	4-1 联系方式	3-

1 概述

Rockchip 的本指南为了更好的服务用户,在这里列出了 Rockchip 的 SDK Kit 申请方法及流程,包括了 Rockchip 每款芯片支持的 Android OS 版本或 Linux OS 等,及每个版本的推荐指数。这里包括老用户需新增 SDK Kit 和新用户第一次申请 SDK Kit,都需按照此流程进行。

2 使用说明

本章节主要介绍 Rockchip 的 SDK Kit 申请流程:这包括公钥、SDK Kit 申请表及资料接受窗口等内容。

2.1 SDK Kit 获取

Rockchip SDK Kit (包括所有正式发布的软硬件资料)申请流程如下:




图 2-1 获取 SDK Kit 流程

从 Rockchip 拷贝(或者从 FTP 下载)的 SDK Kit 只是一个基础包,这 SDK 完整版本需要贵司在此基础上通过网络获取(同步),这同步方法,请参考对应的 SDK 发布说明文档(如《RK3399_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00 发布说明.pdf》)。

建议: 常与 Rockchip 服务器保持同步更新,维持代码在最新状态,能体现出 Rockchip 平台的新功能。

2.2 SDK 同步

SYNC (sync) 申请开通公钥权限,需遵循下列步骤:

2.2.1 生成公钥

在 Ubuntu OS 的用户目录下执行如下命令,即可:

xx@ubuntu:~\$ cd ~

xx@ubuntu:~\$ ssh-keygen -t rsa -C XX@rock-chips.com

注意: 生成公钥只需执行上述命令,无需输入密码。XX@rock-chips.com 是贵司的工作邮箱,不建议使用个人私人邮箱。

2.2.2 公钥命名规则

Rockchip 规范了公钥命名规则。请用贵公司名的英文或者汉语拼音,这需全部用小写。将 ~/.ssh 目录下的 id_rsa.pub 文件重命名,实例如下:

规范命名的公钥名: rockchip.pub;

不规范命名的公钥名: Rockchip.pub, ROCKchip.pub, RockChip.pub。

2.2.3 备份公钥

建议用户妥善备份贵司的公钥,以免遗失,导致与Rockchip服务器无法同步代码。

xx@ubuntu:~\$ tar zcvf id_ras_backup.tag.gz ~/.ssh

2.2.4 发送邮件

把公钥和表(详见: 2.2.5 申请表),用工作邮箱发邮件给 Rockchip 对应的商务,并抄送上 daisy.hu@rock-chips.com 和 fae@rock-chips.com。新用户第一次在 Rockchip 申请 SDK Kit, 这邮件需包括公钥和表(2.2.5 申请表),老用户新增 SDK 版本,也需提供公钥和申请表。

2.2.5 申请表

由于 Rockchip 的芯片和 SDK 版本都较多,方便广大用户能准确描述需要的 SDK Kit 版本号 (详见:3 SDK 本版表), 传达信息给 Rockchip 的 FAE。请所有用户在申请新的 SDK Kit 时,按 照如下要求填写 Rockchip 的 SDK Kit 申请表:

Rockchip SDK Kit 申请				
公钥名	是否是替换新公钥	申请开通的 SDK 版本号	已开通的 SDK 版本号	
rockchip.p	否	RK3288_ANDROID6.0-MID-SD K_V1.00_20160301	RK3368_ANDROID5. 1-SDK_V1. 0 0_20150415	

表 2-1 Rockchip SDK Kit 申请表

公钥名: 贵司使用的公钥名称:

是否是替换新公钥:由于一些特殊原因,造成原公钥不能使用,需要替换新公钥;如果需要替换,必须通过 Rockchip 对应的商务端确认后才可以;

开通的工程: 当前申请的工程代码名称,可以是多个;

已开通的 SDK 版本号码:请列出已开通过 Rockchip 平台 SDK 版本,没有开通请填写"无",不能乱填,否则会导致已开通过的 SDK 可能无法与 Rockchip 服务器同步代码。

2.3 资料接收窗口

这资料接口人是与 Rockchip FAE 对接,接收原厂提供的软硬件资料和接收 Rockchip 发布的重大信息。这需提供此接口人的联系电话(个人和公司的座机)和工作邮箱。

资料接收窗口是一家公司只能有一个,并做好备份。贵司内部人员的资料需求,请向贵司窗口人确认。如资料接收窗口有变动,请贵司务必邮件通知到我司 FAE 邮箱(fae@rock-chips.com)并抄送上 Rockchip 对应的商务,以免错过相关的通知邮件。

3 SDK 版本表

如下是 Rockchip 发布的芯片支持 Android OS 版本和 Linux OS 及每个版本支持产品类型及现在的技术支持力度,具体如下:

平台名	SDK 版本号	推荐指数
	RK3399_Android9.0_SDK_V1.0_20190104	****
	RK3399_Android8.1_SDK_V1.00_20180517	***
	RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0	****
DW2200	RK3399_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170414(停止更修)	*
RK3399	RK3399_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00(停止更修)	*
	RK3399_ANDROID6.0-VR-TABLET-SDK_V1.00(停止更修)	*
	RK3399_ANDROID6.0-BOX-SDK_V1.00_20160809(停止更修)	*
	RK3399_LINUX_SDK_V2.0_20180517	****
DW2200DDO	Rk3399Pro_Android8.1_SDK_Beta_V0.1_20181130	****
RK3399PRO	RK3399PRO_LINUX_SDK_BETA_V0.01_20190217	****
	RK3288(W-Version)_Android9.0_SDK_V1.0_20190410	****
	RK3288W_ANDROID8.1_SDK_V1.0_20180508	***
	RK3288_Linux_SDK_V2.0_20180620	****
	RK3288_ANDROID7.1_TABLET-SDK_V1.00_20170629	****
	RK3288_Linux_SDK_V1.0_20170223	*
	RK3288_ANDROID6.0-VR-SDK_V1.00_20160826	*
RK3288(W)	RK3288_UAV-SDK_V1.00_20160330	*
	RK3288_ANDROID6.0-MID-SDK_V1.00_20160301	*
	RK3288_ANDROID5.1-RBOX-SDK_V1.00_20150722	*
	RK3288_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150515	*
	RK3288_ANDROID4.4.2_RBOX_ALIYUNOS_V1.8.0	*
	RK3288_ANDROID4.4.2-SDK_V1.0_140618	*
	RK3288_R-BOX_ANDROID4.4.2-SDK_V1.0.0	*
DV22(0/H)	RK3368_ANDROID9.0_MID_SDK_V1.0_20190411	****
RK3368(H)	RK3368H&RK3368_ANDROID8.1-MID-SDK_V1.00_20180123	****

tochenip	SDK Kii 宁阴阴	<i>T</i> 4	33DK /K/4-X
		RK3368H&RK3368_Android7.1_SDK_20170401	****
		RK3368_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170825	****
		RK3368_ANDROID6.0-RBOX-SDK_V1.00_20160907	*
		RK3368_ANDROID6.0-MID-SDK_V1.00_20160122	*
		RK3368_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150415	*
		RK3188_ANDROID5.1-MID-SDK_V1.00_20150730	****
	RK3188	RK3188&RK3066_R-BOX_ANDROID4.4.2-SDK_V1.0.0_140318	**
		RK3188_KitKat_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_20131214	**
		RK3229_ANDROID9.0_BOX_SDK_V1.0_2019012	****
		RK3229_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180423	****
		RK3229_ANDROID7.1_BOX-SDK_V1.00_20170831	****
	RK3229	rk3229_wireless_dongle_v1.00_20161130	*
		RK3229_ANDROID6.0-RBOX-SDK_V1.00_20160831	*
		RK3229_ANDROID5.1-RBOX-SDK_V1.00_20160318	*
		RK3229_ANDROID4.4-SDK_V1.00_20151214	*
		rk3328_linux_v1.00_20170419	****
	RK3328	RK3328_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180319	****
		RK3328_ANDROID7.1_BOX-SDK_v1.00_20170223	*
		RK3326_Android_Pie_release_2080925	****
	RK3326	PX30_LINUX_BETA_V0.1_20180710	***
	(PX30)	RK3326&PX30_ANDROID8.1-TABLET-SDK_V1.0.0_20180505	****
		RK3326_LINUX_SDK_BETA_20180426	****
	DI/2200	RK3308_LINUX_SDK_V1.00_20180510	****
	RK3308	RK3308_LINUX_SDK_Pre-Alpha_20180401	*
	DVS	PX5_Android_8.0_release_20180726	****
	PX5	PX5_Android6.0-SDK_V0.1	***
	RKPX3	RKPX3_ANDROID7.1-SDK_V0.1_20170303	****
		PX3SE_Linux_SDK_V0.2	****
	PX3SE	PX3SE_Linux_Beta_V0.2_20180710	*
		PX3SE_ANDROID7.1_SDK_V1.00_20170719	****
	RK3128(H)	RK3128H_ANDROID8.1-BOX-SDK_V1.0_20180601	****

ISDK KII T用用	73	33DN /K44X
	RK3128H_ANDROID4.4.4_BOX_SDK_V1.00_20180313	****
	RK3128_ANDROID7.1-BOX-SDK_V1.00_20170823	****
	RK3128_ANDROID4.4.4-RBOX-SDK_CMCC_V1.0_20150317	*
	RK3128_ANDROID4.4.4-RBOX_SDK_V1.0_20141010	*
	RK3128_ANDROID4.4.4_RBOX_ALIYUNOS_V1.8.0	*
	RK3126C_ANDROID9.0_SDK_V1.0_20190103	****
	RK3126C_ANDROID8.1-SDK_V1.00_20180105	****
	RK312X_ANDROID7.1-TABLET-SDK_V1.00_20170519	**
RK3126(C)	RK312X_ANDROID6.0-SDK_V1.00_20151230	**
	RK312X_ANDROID5.1-SDK_V1.00_20150423	*
	RK312X_ANDROID4.4.4-SDK_V1.0_20140922	*
RK3036	rk3036_wireless_dongle_v1.00_20161130	***
RK3066	RK3066_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_2014.02.12	***
	RV1108_LINUX_SDK_V2.1_20190329	****
	RV1108_CVR_V1.4_20180604	****
RV(K)1108	RV1108_CVR_SDK_V1.1_20170821	***
	RV110X_LINUX_IPC_SDK_V1.2_20170607	*
	RKNanoD_Wireless_Audio_SDK_V1.6_20161114	****
	RKNanoD_MP3_SDK_V1.3_20161102	***
RKNanoD	RKNanoD_Wireless_Audio_SDK_V1.2	*
	RKNanoD_MP3_SDK_V1.1_20160516	*
	RKNanoD_Wireless_Audio_SDK_V1.1	*
RK2928	RK2928_wireless_hdmi_dongle-SDK_V2.0.0	*
RK292X	RK292X_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_20140302	*
RK3168	RK3168_ANDROID4.4.2-SDK_V1.10_20140103	*
RK3026/3028A	RK3026/3028A_KitKat_ANDROID4.4.2-SDK_V1.00_20131217	*
	SOFIA3GR_Android6.0-SDK_20160428	*
SOFIA3GR	SOFIA3GR_ANDROID5.1-SDK_20150409	*
	SoFIA_3G-R_ANDROID5.1-SDK 行车记录仪	*
	XMM6321_Phone_Android4.4-SDK	*
XMM6321	XMM6321_Watch_Android4.4-SDK_20151015	***
	I	1

表 3-1 SDK 版本列表

注:推荐指数,是根据现有客户使用状况列出的。基于 RK3399 Android OS 的行业类产品,建议用 RK3399_ANDROID7.1-Industry-SDK_V1.0android 版本; RK3288 Android OS 的行业类产品,建议用 RK3288_ANDROID7.1_TABLET-SDK_V1.00_20170629。

4 投诉及建议

若贵司遇到流程上的麻烦或者沟通不清楚的,请发送邮件给 Rockchip 技术窗口(同时抄送上 Rockchip 对应的商务接口人)或者电话确认。

联系方式 姓名	邮箱	电话
FAE	fae@rock-chips.com	0755-86690899

表 4-1 联系方式

5 Q&A

在这里简单罗列了 Rockchip 用户在申请 SDK Kit 遇到的常见问题。

5.1 SDK Kit 管理

Rockchip SDK Kit,请用户妥善保存和合理管控,Rockchip 概不重复提供资料。如果有资料遗失,需与 Rockchip 对应的业务窗口申请。

5.2 SDK 代码更新

5.2.1 SDK 同步

每个基础包都要单独申请代码同步权限,否则无法同步 Repo 到 Rockchip 服务器更新代码。同步方法请参考对应的 SDK 发布说明(随基础包一起提供给贵司)。

5.2.2 申请不同 Rockchip 芯片平台的 SDK 版本

Rockchip 的不同芯片平台的 SDK 版本需单独向对应的商务端申请。如,贵司已拿到 RK3288 的 SDK Kit,现在新的项目需要 RK3399 的 SDK Kit,需联系 Rockchip 对应的商务端进行商务确认,由商务端协助申请,待流程审批批准后技术部才可开放资料给贵司。

5.3 版本控制器

Rockchip 发布的 SDK 代码管理沿用 Google 的方式是 REPO,不建议用户删掉 SDK 的 REPO 和 GIT 的版本记录。

由于一些用户的历史原因,要删掉 SDK 的版本记录,单独创建一个 GIT 或者 SVN 等版本控制器内部管理开发,可以参考如下方法。




图 5-1 代码管理中转站

维护两套代码:一个中转站,一个开发用。用户中转站作用,是与 Rockchip 的服务器同步代码后,把差异部分代码搬移到用户服务器上;这也是用户与 Rockchip 核对代码版本的参照物。用户服务器的作用,用户可以根据使用习惯个性化。这样有两个好处:

- 1、Rockchip 原厂在配合处理问题,能清晰确认代码具体版本信息;
- 2、解决有些用户开发的服务器不能连接外网(无法 Rockchip 服务器同步代码),搬移 Rockchip 服务器更新的内容。

5.4 SDK 同步异常处理

5.4.1 SDK 同步确认

同步代码前,需要做如下确认:

a. 确认在 "~/.ssh/" 目录下含有 id_rsa (私钥), id_rsa.pub (公钥)的 key 文件(注: 发送给 RK 申请 SDK 权限的公钥需要按要求重新命名(如: 2.2.2 章节), 在本地~/.ssh 目录下的公私钥不能重新命名),同时 known_hosts 文件是 ssh 时会自动生成。使用如下命令方式查看具体文件:

```
xx@ubuntu:~$ ls -l ~/.ssh/
total 12
-rw----- 1 lgs lgs 1675 Apr 9 08:40 id_rsa
-rw-r--- 1 lgs lgs 400 Apr 9 08:40 id_rsa.pub
-rw-r--- 1 lgs lgs 2220 Apr 9 08:40 known_hosts
```

- b. 确认在 "~/.ssh/" 目录下不能放多个 key, 如果确实需要管理多个 key,请按照 SDK 发布说明使用 key-chain 管理密钥。
- c. 确认文件 id_rsa 的权限必须是 600 (-rw-----), 如果不是, 使用如下命令方式修改:

```
xx@ubuntu:~$ chmod 600 ~/.ssh/id_rsa
```

d. 确认网络 ping 通并不丢包,使用如下命令方式查看:

```
xx@ubuntu:~$ ping www.rockchip.com.cn
PING www.rockchip.com.cn (58.22.7.114) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 58.22.7.114 (58.22.7.114): icmp_seq=1 ttl=243
time=55.1 ms
64 bytes from 58.22.7.114 (58.22.7.114): icmp_seq=2 ttl=243
time=53.3 ms
64 bytes from 58.22.7.114 (58.22.7.114): icmp_seq=3 ttl=243
time=51.9 ms

--- www.rockchip.com.cn ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 51.916/53.465/55.171/1.346 ms
```

e. 确认 key 是否匹配的:验证 id_rsa.pub 和 id_rsa 是否匹配,使用如下方法:

xx@ubuntu:~\$ ssh-keygen -y -f id_rsa > id_rsa.pub.tobecompared

然后比较 id_rsa.pub.tobecompared 与 id_rsa.pub 的内容是否一致(除了后面的邮箱)。如果不一

致说明公钥和私钥不是同一个 key, 这 key 有问题。你需要使用申请 SDK 权限时,提供给 RK 的公钥对应的 key 来同步代码。

- f. 确认 ssh 命令是否连通的:查阅申请的 SDK 发布说明文档里获取 SDK 下载地址:
 - i. 如果地址不带端口,若包含了"repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn"则使用下面 ssh 命令测试:

xx@ubuntu:~\$ ssh -vT git@www.rockchip.com.cn

ii. 如果地址里带有端口, 若包含了"repo init --repo-url=ssh://git@www.rockchip.com.cn:2222",则使用包含对应端口的 ssh 测试命令:

xx@ubuntu:~\$ ssh -vT git@www.rockchip.com.cn -p 2222

如下测试命令:

xx@ubuntu:~\$ ssh -vT git@www.rockchip.com.cn OpenSSH_7.4p1 Ubuntu-10, OpenSSL 1.0.2g 1 Mar 2016 debug1: Reading configuration data /etc/ssh/ssh config debug1: /etc/ssh/ssh_config line 19: Applying options for * debug1: Connecting to www.rockchip.com.cn [58.22.7.114] port 22. debug1: Connection established. debug1: Remote: Agent forwarding disabled. debug1: Remote: Pty allocation disabled. debug1: Sending environment. debug1: Sending env LANG = en_US.UTF-8 hello lgs, this is git@ubuntu running gitolite3 v3.6.5-1-ged20d02-dt on git 1.9.1 FATAL: 'FOXCONN/AM40/.repo/manifests/' ends with a '/' debug1: client input channel reg: channel 0 rtype exit-status reply 0 debug1: channel 0: free: client-session, nchannels 1 Transferred: sent 2760, received 3124 bytes, in 3.3 seconds Bytes per second: sent 846.7, received 958.4 debug1: Exit status 25

执行测试命令后,如上所示包含有标红的"hello"打印提示,说明 ssh 是连通的。如果不通,可能 PC(或者服务器)环境有问题,可以换个 PC(或者服务器)验证一下。注意虚拟机使用桥接的网络,常会出现 ssh 不通的情况。

在上述步骤确认完后,请根据 SDK 发布说明文档的操作方法,再去同步一次代码。

5.4.2 SDK 同步常见报错及解决方法

我们跟进客户反馈,总结了如下常见报错和解决方法:

a. url 问题:包含红色 log 信息,如下:

ssh: connect to host 10.10.10.211 port 22: Connection timed out ssh: connect to host 10.10.10.211 port 22: Connection timed out fatal: Could not read from remote repository.

Please make sure you have the correct access rights and the repository exists.

解决方法:

i. 修改.repo/manifests/.git/config 文件,如下:

xx@ubuntu:~\$ vi .repo/manifests/.git/config
url = ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/platform/manifest

ii. 修改.repo/repo/.git/config 文件,如下:

xx @ubuntu:~\$ vi.repo/repo/.git/config
url = ssh://git@www.rockchip.com.cn/repo/rk/tools/repo

b. 生成 key 时,设置了密码包含红色 Log 信息,如下:

Enter passphrase for key '/home/junyikeji/.ssh/id_rsa':

解决方法有两种:按照发布说明文档使用 key-chain 管理或重新设置私钥密码为空:

xx@ubuntu:~\$ ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -p

c. SDK 权限问题:包含红色 log 信息,如下:

FATAL: R any phoenix/rk3368/box/6.0/rk/platform/manifest shenk DENIED

by fallthru

解决方法:申请对应 SDK 权限。

d. git 配置出错:包含红色 log 信息,如下:

Please tell me who you are.
git config --global user.email "you@example.com'
git config --global user.name "Your Name"
to set your account's default identity.

解决方法: 创建文件 vi ~/.gitconfig, 里面内容:

e. 同步过程中同步某个 qit 仓库报错:包含红色 log 信息,如下:

```
From ssh://www.rockchip.com.cn/repo/android/RKTools

[new branch] android-5.1 -> rk/android-5.1

[new branch] remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1 ->
rk/remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1

[new branch] rk3036/wireless_dongle/5.1/develop ->
rk/rk3036/wireless_dongle/5.1/develop

error: 'refs/remotes/rk/rk312x' exists; cannot create
'refs/remotes/rk/rk312x/mid/android-5.1'

! [new branch] rk312x/mid/android-5.1 -> rk/rk312x/mid/android-5.1

(unable to update local ref)

error: unable to resolve reference
refs/remotes/rk/rk322x/box/android-5.1: Not a directory

! [new branch] rk322x/box/android-5.1 -> rk/rk322x/box/android-5.1

(unable to update local ref)

error: 'refs/remotes/rk/rk3288' exists; cannot create
'refs/remotes/rk/rk3288/mid/android-5.1'
```

解决方法:删除对应的子仓库目录,如上图 RKTools 目录,再同步看。

```
xx@ubuntu:~$ rm -rf RKTools
xx@ubuntu:~$ .repo/repo/repo sync
```

f. 语言设置报错:包含红色 log 信息,如下:

```
projects: 50% (235/469) perl: warning: Setting locale failed.
perl: warning: Please check that your locale settings:
LANGUAGE = (unset),
LC_ALL = (unset),
LC_PAPER = "zh_CN.UTF-8",
LC_ADDRESS = "zh_CN.UTF-8",
LC_MONETARY = "zh_CN.UTF-8",
LC_NUMERIC = "zh_CN.UTF-8",
```

```
LC_TELEPHONE = "zh_CN.UTF-8",

LC_IDENTIFICATION = "zh_CN.UTF-8",

LC_MEASUREMENT = "zh_CN.UTF-8",

LC_TIME = "zh_CN.UTF-8",

LC_NAME = "zh_CN.UTF-8",

LANG = "en_US.UTF-8"

are supported and installed on your system.

perl: warning: Falling back to the standard locale ("C").
```

解决方法: ~/.bashrc 文件尾加入

```
xx@ubuntu:~$ vi ~/.bashrc
export LC_ALL=C
```

保存后执行

```
xx@ubuntu:~$ source ~/.bashrc
```

g. GitError 报错:包含红色 log 信息,如下

GitError: --force-sync not enabled; cannot overwrite a local work tree. If you're comfortable with the possibility of losing the work tree's git metadata, use `repo sync --force-sync frameworks/native` to proceed.

解决方法: 加上后缀 --force-sync。

```
xx@ubuntu:~$.repo/repo/repo sync -force-sync
```

h. fetch errors 报错:包含红色 log 信息,如下:

```
Fetching projects: 99% (477/481) Fetching projectplatform/external/libusb-compat Fetching project platform/external/libseccomp-helper
```

解决方法: 再次同步。

```
xx@ubuntu:~$ rm -rf .repo/projects/u-boot.git
xx@ubuntu:~$ .repo/repo/repo sync --force-sync
```

你在同步代码时,遇到非上述的问题,请将问题提交到 RK 官方 Bug 系统 (https://redmine.rockchip.com.cn/)上,Rockchip 会配合你们一起解决。如果是你们的网络原因,这需自行解决。