
## Stirling 2-90 M



## Tipp's und Hinweise

Trotz des hervorragenden Wirkungsgrades eines Stirlingmotors ist bei einer Beheizung mit einer Spiritusflamme nur wenige Watt Ausgangsleistung zu erwarten. Deshalb muss der Verlust durch Reibung so gering als möglich gehalten werden. Andererseits soll der Arbeitskolben und die Kolbenstange des Verdrängerkolbens möglichst dicht sein um keinen Druckverlust zu erleiden. Genaue Passungen dieser Teile sind endscheidend für den Betrieb des Stirlingmotors. Die Eindrehung von Durchmesser 19mm auf 18mm am Verdrängungszylinder dient zur geringeren Wärmeableitung und ist deshalb unbedingt notwendig. Vor jedem Lauf sind alle beweglichen Teile vor allen Kolben und Kolbenstange mit harzfreien Nähmaschinenöl leicht zu schmieren. Kein dickflüssiges Motorenöl Fett oder ähnliches verwenden! Nach mehren Läufen kann sich Lecköl in der Bohrung der Grundplatte sammeln. Dieses kann den Druckaustausch behindern und sollte durch entfernen der Verschlussschraube M5 der Grundplatte abgelassen werden. Vor dem Zusammenbau werden Verdrängungszylinder Ständer und Arbeitszylinder an den Planflächen dünn mit Flüssigdichtung eingestrichen. Zur Beheizung auf keinen Fall Kerzen oder Teelichte verwenden da diese rußen und nicht die nötige Heizleistung bringen. Den Docht des Spiritusbrenners erhält man als Ersatzteil für Chemiebaukästen in Spielwarengeschäften. Ein Stirlingmotor ist nicht selbstanlaufend und muss angeworfen werden, dazu wird die Schwungscheibe mit kräftigen Schwung in Arbeitsrichtung gedreht. Ein neuer Motor braucht natürlich eine gewisse Einlaufzeit in der sich die Teile einpassen, Bearbeitungsriefen die durch Drehen und Reiben entstehen geglättet werden. Deshalb sollte in der ersten Zeit nur kürzere Läufe mit anschließender Abkühlung und erneuten einölen stattfinden. Wer Probleme mit der Dichtheit des Arbeitskolbens hat kann einen ca. 0,5mm Einstich mit einem Gewindedrehmeißel am Arbeitskolben anbringen. In diesem Einstich sammelt sich Schmieröl das den Arbeitskolben abgedichtet. (siehe Skizze)



Die Wellen in der Kurbelschwinge und der Verdrängungskolben werden mit M3 Stiftschrauben gesichert . Die Kolbenstange in der Gabel sichert man am besten mit Sicherungslack gegen herausdrehen. Ich empfehle vor dem Baubeginn die beiden Nadellager für die Antriebswelle zu besorgen um gegebenenfalls den Sitz des Lagers den Abmessungen anzupassen. Um den dünnwandigen Verdrängungszylinder bei der Montage des Kühlkörpers nicht zu beschädigen wird dieser aufgeschrumpft. Dazu wird auf den möglichst kalten Zylinder ( ca. 1Std in den Kühlschrank legen ) der im Backofen auf 200° erhitzten Kühlkörper geschoben. Der Kolbenbolzen soll sich nur im Pleuel bewegen und im Kolben fest sitzen damit er nicht seitlich herauswandert und an der Zylinderwand streift. Wer keine Möglichkeit für eine Reibung P6 hat kann ein paar leichte Körnungen ca. 1,5mm vor dem Ende des Bolzens anbringen. Der aufgeworfene Grad reicht aus um den Kolbenbolzen zu sichern.

Liste Kaufteile	
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M4 x 12	8 Stück
Gewindestifte DIN 914 M3 x 4	4 Stück
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M3 x 12	2 Stück
Zylinderschrauben mit Innensechskant DIN 912 M5 x 5	1 Stück
Dichtungsring (O Ring ) DIN 3770 5x2	1 Stück
Nadellager außen 10 innen 6	2 Stück
Sicherungsscheibe DIN 6799 d1 = 4	1 Stück
Docht	1 Stück

Ich würde mich sehr freuen wenn derjenige der diesen Stirlingmotor baut mir ein Bild seines Motors oder seine Eindrücke per E-Mail <a href="mail@manfreds-hobbypage.de">mail@manfreds-hobbypage.de</a> mitteilen würde.

viel Spaß beim Bau und Betrieb

wünscht Manfred

