
# 实例分析10-17

## 一、生产线架构



生产线结构如上图所示

PS: 虚线的节点, 是新增的, 关系类别工人-机器下的指标是我自己设计的, 表里面暂时没有

## 二、确定评价等级

假设评价等级为三级,对应是:

风险高、风险中、风险低

## 三、机器类评估

机器类下有两个节点,分别为机器1,机器2

## 1.机器1评估

机器类下属节点为 机器1 ,其指标如上所示

- 1) 对指标设计隶属度函数, 获取隶属度向量
  - 使用寿命隶属度函数类型设计为gauss函数

高斯隶属度函数表达式如右所示:  $\mu(x)=rac{1}{1+e^{-2(x-\mu)/\sigma^2}}$ 。其中 $\mu$ 是模糊集合的中心, $\sigma$ 是模糊集合的宽度(即确定函数所需要的参数)

高:  $\mu = 5, \sigma = 8$ 

 $\varphi$ :  $\mu = 3, \sigma = 8$ 

低:  $\mu = 1, \sigma = 8$ 

若机器1的使用寿命值为 3.5 则其隶属度向量为如下所示:

$$v_{LifeTime} = (0.04 \quad 0.73 \quad 0.99)$$
 (1)

■ 故障次数隶属度函数类型设计为guass函数

同上,可以设计其隶属函数参数如下:

高:  $\mu = 3.5, \sigma = 0.5$ 

中:  $\mu = 2.5, \sigma = 0.5$ 

低:  $\mu = 1.5, \sigma = 0.5$ 

若机器1的故障次数为 2 则其隶属度向量为如下所示:

$$v_{nf} = (0 \quad 0.017 \quad 0.98) \tag{2}$$

● **机器状态(其实全名应该为机器状态打分,机器状态是没有数学性质的)** 隶属度函数类型设计为guass函数 同上,可以设计其隶属函数参数如下:

高:  $\mu = 4, \sigma = 1$ 

φ: μ = 3, σ = 1

低:  $\mu = 2, \sigma = 1$ 

若机器1的机器状态打分为2.2、则其隶属度向量为如下所示:

$$v_{state} = (0.02 \quad 0.16 \quad 0.59) \tag{3}$$

2. 获得三个指标之间的权重向量:

$$w_{mac1} = (0.3 \quad 0.5 \quad 0.2) \tag{4}$$

- 3. 整体运算
- 将三个指标的隶属度向量整合为评价矩阵M

$$M_{mac1} = \begin{pmatrix} 0.04 & 0.73 & 0.99 \\ 0 & 0.017 & 0.98 \\ 0.02 & 0.16 & 0.59 \end{pmatrix}$$
 (5)

• 获得针对机器1的评价结果

$$k_{mac1} = w_{mac1} * M_{mac1} = (0.3 \quad 0.5 \quad 0.2) * \begin{pmatrix} 0.04 & 0.73 & 0.99 \\ 0 & 0.017 & 0.98 \\ 0.02 & 0.16 & 0.59 \end{pmatrix}$$
 (6)

可以得到机器1的隶属度向量为如下所示:

$$k_{mac1} = (0.016 \quad 0.2595 \quad 0.905) \tag{7}$$

### 2.机器2评估

对于类别层级下的其他节点,我们采用同样的方式去获得其隶属度向量。如上图所示,对于机器2这一节点,咱们可以得到其隶属度向量为如下所示:

$$k_{mac2} = (0.03 \quad 0.4 \quad 0.89) \tag{8}$$

### 3.节点层向上并入类别层

在机器类下,合并所有节点的隶属度向量,如下所示:

$$K_{machine} = \begin{pmatrix} k_{mac1} \\ k_{mac2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.016 & 0.2595 & 0.905 \\ 0.03 & 0.4 & 0.89 \end{pmatrix}$$
(9)

对K矩阵的没一列取最大,则可得到其隶属度向量为:

$$k_{machine} = (0.03 \quad 0.4 \quad 0.905) \tag{10}$$

## 四、工人类评估

工人类下有两个节点,分别为工人1与工人2

### 1.工人1评估

- 1)设计隶属度函数,获取隶属度向量
  - 年龄属于三角函数隶属度,该隶属度函数公式如下所示:

$$f_{1_{\tilde{\mathbb{A}}}} = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a < x < b \\ \frac{x-b}{c-b} & b < x < c \\ 0 & x > c \end{cases}$$
 (11)

需要确定的是a、b、c三个参数,分别代表三角形的三个顶点

高: a=40,b=50,c=60

中: a=30,b=40,c=50

低: a=20,b=30,c=40

若年龄取值为33、则可得到其隶属度向量为:

$$v_{yearsOld} = \begin{pmatrix} 0 & 0.3 & 0.7 \end{pmatrix} \tag{12}$$

• 工人能力为高斯隶属度函数,

同上,可以设计其隶属函数参数如下:

高:  $\mu = 4, \sigma = 1$ 

 $\varphi$ :  $\mu = 3, \sigma = 1$ 

低:  $\mu = 2, \sigma = 1$ 

若工人11的能力打分为3.7,则其隶属度向量为如下所示:

$$v_{ability} = (0.35 \quad 0.80 \quad 0.96)$$
 (13)

#### 职称也为高斯隶属度函数

同上,可以设计其隶属函数参数如下:

高:  $\mu = 4, \sigma = 1$ 

 $\mathfrak{p}\colon\,\mu=3,\sigma=1$ 

低:  $\mu = 2, \sigma = 1$ 

若工人11的能力打分为3,则其隶属度向量为如下所示:

$$v_{certificate} = (0.11 \quad 0.50 \quad 0.88)$$
 (14)

#### 2) 获得权重向量

假设其权重向量为如下所示:

$$w_{worker1} = (0.5 \quad 0.3 \quad 0.2)$$
 (15)

#### 3) 整体运算

● 将三个指标的隶属度向量整合为评价矩阵M

$$M_{worker1} = \begin{pmatrix} 0. & 0.30 & 0.70 \\ 0.35 & 0.80 & 0.96 \\ 0.11 & 0.50 & 0.88 \end{pmatrix}$$
 (16)

• 获得针对工人1的评价结果

$$k_{worker1} = w_{worker1} * M_{worker1} = (0.5 \quad 0.3 \quad 0.2) * \begin{pmatrix} 0. & 0.30 & 0.70 \\ 0.35 & 0.80 & 0.96 \\ 0.11 & 0.50 & 0.88 \end{pmatrix}$$
 (17)

可以得到工人1的隶属度向量为如下所示:

$$k_{worker1} = (0.13 \quad 0.49 \quad 0.81)$$
 (18)

### 2.工人2评估

对于类别层级下的其他节点,我们采用同样的方式去获得其隶属度向量。如上图所示,对于工人2这一节点,咱们可以得到其隶属度向量为如下所示:

$$k_{worker1} = (0.66 \quad 0.39 \quad 0.18)$$
 (19)

### 3.节点层向上并入类别层

在工人类下,合并所有节点的隶属度向量,如下所示:

$$K_{worker} = \begin{pmatrix} k_{worker1} \\ k_{worker2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.13 & 0.49 & 0.81 \\ 0.66 & 0.39 & 0.18 \end{pmatrix}$$
 (20)

对K矩阵的没一列取最大,则可得到其隶属度向量为:

$$k_{worker} = (0.66 \quad 0.39 \quad 0.18)$$
 (21)

## 五、工人-机器类评估

由上图所示,可以知道工人-机器类下有两个节点,分别为工人1-机器1,与工人2-机器2(其实还可以有工人1-机器 2,工人2-机器1)

### 1.工人1-机器1评估

- 1)设计隶属度函数,获得隶属度向量
  - 对与磨合情况,采用三角形函数进行获取隶属度

高: a=4,b=5,c=6

中: a=3,b=4,c=5

低: a=2,b=3,c=4

若磨合打分为3.4、则可得到其隶属度向量为:

$$v_{adapt} = (0 \quad 0.4 \quad 0.6)$$
 (22)

• 对于生产效率,采用三角形函数进行获取隶属度

高: a=4,b=5,c=6

中: a=3,b=4,c=5

低: a=2,b=3,c=4

若生产效率打分为4.7、则可得到其隶属度向量为:

$$v_{effic} = (0.7 \quad 0.3 \quad 0)$$
 (23)

2. 获取权重向量:

假设下属两个指标之间的权重向量为;

$$w_{mac1-wk1} = (0.55 \quad 0.45) \tag{24}$$

3)整体运算

● 将两个指标的隶属度向量整合为评价矩阵M

$$M_{mac1-wk1} = \begin{pmatrix} 0. & 0.40 & 0.60 \\ 0.7 & 0.3 & 0 \end{pmatrix} \tag{25}$$

• 获得针对机器1的评价结果

$$k_{mac1-wk1} = w_{mac1-wk1} * M_{mac1-wk1} = (0.55 \quad 0.45) * \begin{pmatrix} 0. & 0.40 & 0.60 \\ 0.7 & 0.3 & 0 \end{pmatrix}$$
 (26)

可以得到机器1的隶属度向量为如下所示:

$$k_{mac1-wk1} = (0.32 \quad 0.36 \quad 0.33) \tag{27}$$

### 2. 工人2-机器2评估

运用上面的方法,进行同样的操作,即可得到工人2-机器2的评估向量,假设其为:

$$k_{mac2-wk2} = (0.45 \quad 0.28 \quad 0.27) \tag{28}$$

### 3.节点层向上并入类别层

在工人-机器类下,合并所有节点的隶属度向量,如下所示:

$$K_{mac-wk} = \begin{pmatrix} k_{mac1-wk1} \\ k_{mac2-wk2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.32 & 0.36 & 0.33 \\ 0.45 & 0.28 & 0.27 \end{pmatrix}$$
 (29)

对K矩阵的没一列取最大,则可得到其隶属度向量为:

$$k_{mac-wk} = \begin{pmatrix} 0.45 & 0.36 & 0.33 \end{pmatrix}$$
 (30)

## 六、输出结果

### 1.整体评价结果

整体评价结果由三个类别层的结果进行模糊操作,取最大得到

假设对于生产线对象的评估矩阵为 $M_1$ :

$$M_{1} = \begin{pmatrix} k_{mac} \\ k_{worker} \\ k_{mac-wk} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.03 & 0.4 & 0.905 \\ 0.66 & 0.39 & 0.18 \\ 0.45 & 0.36 & 0.33 \end{pmatrix}$$
(31)

对M矩阵的每一列取最大,则可以得到整个生产线对象对于三个评价等级的隶属度向量:

$$V = (0.66 \quad 0.4 \quad 0.905) \tag{32}$$

由V向量可知, 其对于风险低这个等级的隶属度最高, 所以 整个生产线的评估结果为: 风险低

### 2.输出清单表示车间全部信息

将所有节点的信息全部整合,然后通过行取最大操作,输出一份对所有节点的评估结果: 假设对整个车间生产线的评估矩阵为 $M_2$ 

$$M_{2} = \begin{pmatrix} k_{mac1} \\ k_{mac2} \\ k_{worker1} \\ k_{worker2} \\ k_{mac1-wk1} \\ k_{mac2-wk2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.016 & 0.2595 & 0.905 \\ 0.03 & 0.4 & 0.89 \\ 0.13 & 0.49 & 0.81 \\ 0.66 & 0.39 & 0.18 \\ 0.32 & 0.36 & 0.33 \\ 0.45 & 0.28 & 0.27 \end{pmatrix}$$
(33)

对 $M_2$ 矩阵的每一行(就是对每个节点进行取最大)取最大,则可以得到:

$$M_{2}' == \begin{pmatrix} k_{mac1} \\ k_{mac2} \\ k_{worker1} \\ k_{worker2} \\ k_{mac1-wk1} \\ k_{mac2-wk2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.905 \\ 0 & 0 & 0.89 \\ 0 & 0 & 0.81 \\ 0.66 & 0 & 0 \\ 0 & 0.36 & 0 \\ 0.45 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
(34)

由上述结果可知:

- mac1、mac2、worker1的风险评估为低,状态良好
- mac1-wk2的评估为中等,还可以继续搭配使用
- wk2、mac2-wk2风险为高,可以对wk2进行人员检查,对mac2-wk2的搭配进行微调