

Sistemas de Control por Computador (SCC)

Práctica 5


Diseño de controladores para mejorar la respuesta transitoria

Curso 2008-09

Considere una planta con la siguiente función de transferencia

$$G_p(s) = \frac{1}{s(s+3)(s+6)}$$

Se desea controlar la salida de esta planta con el lazo de control dibujado en la siguiente figura



Controlador P

- 1. Diseñe un controlador P para que el porcentaje de sobrepaso de la respuesta al escalón sea del 20 %.
- 2. Calcule el tiempo de pico y el tiempo de asentamiento.
- 3. Calcule el error en estado estable cuando la entrada es un escalón y una rampa.
- 4. Dibuje las respuesta al escalón y la rampa. Verifique los resultados obtenidos en los dos apartados anteriores.

Controlador PD

- 1. Calcule la posición de los polos en lazo cerrado si se desea que el porcentaje de sobrepaso de la respuesta al escalón del sistema sea del 20 % y el tiempo de pico sea la tercera parte del tiempo de pico con controlador P.
- 2. Calcule el tiempo de asentamiento.
- 3. Diseñe un controlador PD para conseguir la respuesta transitoria especificada anteriormente.
- 4. Dibuje las respuestas al escalón y a la rampa del sistema. Compare con resultados anteriores.

Controlador de adelanto

- 1. Diseñe un controlador de adelanto para que el porcentaje de sobrepaso de la respuesta al escalón sea del 20% y el tiempo de pico sea la tercera parte del tiempo de pico con controlador P. Considere que el polo del controlador está situado en s=10.
- 2. Calcule el tiempo de asentamiento.
- 3. Dibuje las respuestas al escalón y la rampa. Compare con resultados anteriores.
- 4. Repita los tres apartados anteriores suponiendo que el polo del controlador está situado en s = 50.