Report

Introduzione alla web app

La web app qui presentata è un gestore di dati di impianti fotovoltaici.

Viene tenuto traccia di molti aspetti tra cui i dati produzione di energia dei pannelli e quelli delle batterie. Ogni dato è visualizzato sia in un formato instantaneo, sia storico. Tutti questi elementi vengono salvati in un database relazionale.

La web app fornisce una API REST¹ per fare in modo che sensori controllati da microcontrollori, quali ESP 32^2 o Arduino³, possano mandare i dati alla app stessa.

Questa API è inoltre necessaria per far comunicare il frontend scritto in Svelte⁴, con il backend Python Flask⁵. Attraverso l'API è possibile interrogare ogni tabella del database ed estrarre informazioni rilevanti, anche concatenando una serie di richieste HTTP.

Script

Il database

La web app, di per se, non contiene alcun dato all'avvio. Si è optato per un database relazionale funzionante solo in memoria temporanea (RAM) per questioni pratiche. Grazie all'utilizzo di SQLAlchemy⁶ è comunque possibile interfacciarsi con altri sistemi quali PostgreSQL o MySQL semplicemente cambiando alcune impostazioni.

Introduzione agli script

Per avere a disposizione dei dati di esempio si è quindi provveduto alla creazione di alcuni script di popolamento. Nel caso in esame ci sono tre impianti fotovoltaici:

- Mario Rossi
- Giulio Bianchi
- Impianto sportivo "Ferrari"

Ogni impianto ha dei dati ben specifici in ogni suo elemento.

Alcuni elementi degli impianti, specialmente le letture dei dati dei sensori, come vedremo in seguito, utilizzano dati pseudo-casuali.

¹API REST: https://it.wikipedia.org/wiki/Representational_state_transfer

²ESP32: https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32

³Arduino: https://www.arduino.cc/

⁴Svelte: https://svelte.dev/

⁵Flask: https://flask.palletsprojects.com/en/stable/

⁶ sqlalchemy: https://www.sqlalchemy.org/

Struttura degli script

Quasi tutte le tabelle del database vengono occupate di dati con l'utilizzo di alcuni script Python. Questi programmi inviano dati alla web app via HTTP utilizzando il modulo httpx⁷, un'alternativa alla più famosa libreria requests⁸.

Un aspetto molto importante è che questi script devono essere lanciati secondo un ordine ben preciso: infatti, poiché le tabelle del database sono collegate tra di loro, è necessario prima creare delle istanze di base, per poi passare a quelle aventi più dipendenze con altre tabelle. Le letture di sensori vengono lasciate per ultime poiché dipendono dall'esistenza degli impianti e di tutti gli altri elementi.

Errori

Caso standard: assenza di errori

Di base, tutti gli script di popolamento forniscono dati plausibili ed esiste solo una simulazione di base di alcuni problemi per testare le funzionalità degli allarmi e dei ticket.

Sulle piattaforme con la shell GNU Bash installata è possibile lanciare i seguenti comandi per effettuare un avvio completo dell'app. Per prima cosa bisogna creare e abilitare l'ambiente Python virtuale e installare le dipendenze. Questo è l'esempio per GNU/Linux:

```
python3 -m venv .venv
. .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
./run.sh
deactivate
```

Per altri sistemi operativi lo script run. sh deve essere sostituito con altri comandi.

Casi di errore

Per simulare errori più complessi vengono richiamati alcuni script di popolamento alternativi secondo tre casi, uno per ogni impianto.

Per l'avvio dell'app con i casi di errore è sufficiente cambiare ./run.sh in ./run.sh --with-errors nel comando precedente.

Caso 1: problema software impianto Mario Rossi

Descrizione L'API riceve dati via HTTP dai microcontrollori in formato errato. Mancano per esempio dei campi e alcuni di questi hanno dei nomi errati.

⁷httpx: https://www.python-httpx.org/

⁸Requests: https://requests.readthedocs.io/en/latest/

```
data = gen_data(readings_per_plant_module_system=1, hours_diff=0)
for d in data:
   if d['plant_module_system_id'] == 1:
        d['voltagee'] = d.pop('voltage')
        del d['current']
```

Per simulare questo errore quindi, consideriamo il dato che sta per essere inviato, cioè la variabile d. Filtriamo per id di sistema-impianto, estraiamo la chiave-valore voltage e la rinominiamo in voltagee. Eliminiamo poi la chiave-valore current.

Conseguenze I dati che poi dovrebbero essere visualizzati sul grafico riepilogativo delle ultime 24 ore sono assenti.




Figure 1: Dai assenti nel grafico di riepilogo

L'app, infatti, effettua una validazione dei dai in input dall'API e rifiuta qualsiasi difformità nella struttura. Questo viene fatto per motivi di integrità e sicurezza. Qualunque lettura non conforme viene semplicemente scartata. L'API ritorna un valore HTTP di 400 (bad request) invece che il classico 201 (oggetto creato):

```
"<mark>POST /plant_module_system_sensor_reading HTTP/1.1" 400 -</mark>
/plant_module_system_sensor_reading "HTTP/1.1 400 BAD REQUEST"
```

Figure 2: Errore HTTP 400

Azioni correttive Per risolvere questo errore è sufficiente studiare il file delle classi di validazione JSON, json_http_schema.py, presente nella root del progetto. Questo codice corrisponde solo alla parte per le letture di dati dei sensori.

```
from mashumaro.mixins.json import DataClassJSONMixin
from dataclasses import dataclass
import classes_orm
import datetime
import typing
@dataclass
class SensorReadingSchema(DataClassJSONMixin):
   voltage: float
    current: float
    frequency: float
    timestamp: datetime.datetime
    def __post_init__(self):
        # Prendi uno dei valori validi dalle enumerazioni.
        valid_values: list[code] =
            [e.value for e in classes_orm.AlarmCode]
        if self.alarm_code not in valid_values:
            raise ValueError (
                f'field "alarm_code" must be one of {valid_values}'
@dataclass
class PlantModuleSystemSensorReadingSchema(SensorReadingSchema):
    plant_module_system_id: int
    alarm_code: typing.Optional[str] = '-01'
```

Queste classi contengono i nomi dei campi e i tipi di dati che l'API si aspetta e sono collegati agli endpoint di creazione di oggetti.

La libreria mashumaro⁹ permette di validare molto facilmente il payload JSON dell'API attraverso un meccanismo di *deserializzazione*, cioè decoding, con il metodo from json della classe DataClassJSONMixin:

```
PlantModuleSystemSensorReadingSchema.from_json(request_data)
```

dove request_data è la stringa JSON inviata da remoto.

Si richiede quindi che venga aggiornato il software sui microcontrollori in modo che rispecchi la struttura corretta che l'API si aspetta dalle letture.

Caso 2: problema hardware impianto Giulio Bianchi

Descrizione In impianti fotovoltaici di questo tipo possono sorgere problemi hardware legati per esempio all'usura delle batterie accumulatrici, un po' come avviene per gli UPS. Può anche capitare che le batterie non vengano caricate a sufficienza a causa di condizioni metereologiche sfavorevoli per lunghi periodi. Questo può portare gli accumulatori in uno stato di blocco.

In tutti questi casi si suppone che la carica delle battierie sia molto bassa o al minimo. Uno degli script simula questo caso:

```
data = gen_data(readings_per_plant_battery_system=1)
for d in data:
    if d['battery_id'] in [3, 4]:
        d['voltage'] = random.uniform(0.001, 2)
        d['current'] = random.uniform(0.001, 0.01)
```

Le batterie mumero 3 e 4 corrispondono al secondo impianto *Giulio Bianchi*. In pratica viene fatto un override dei valori generati casualmente in modo che i dati siano al di sotto dei range minimi.

⁹mashumaro: https://github.com/Fatal1ty/mashumaro

```
},
    'current': {
        'lower': 13.0,
        'upper': 60.0,
     },
},
```

Questi range sono codificati direttamente nello script di popolamento.

Nei casi normali abbiamo bisogno di dati di esempio plausibili, ma comunque casuali, all'interno dei range di riferimento.

Per quanto riguarda le batterie, i dati delle letture vengono generati in questo modo:

```
voltage = random.uniform(
    sensor_reading_range[battery_id]['voltage']['lower'],
    sensor_reading_range[battery_id]['voltage']['upper']
)
current = random.uniform(
    sensor_reading_range[battery_id]['current']['lower'],
    sensor_reading_range[battery_id]['current']['upper']
)
```

Conseguenze Quando l'API riceve il dato di una lettura di sensori, che sia batteria o modulo impianto, oltre alla validazione dei dati, vi è anche un algoritmo per la gestione degli allarmi e dei ticket. Questo è presente nella funzione new_issues all'interno di app.py.

Nell'esempio qui trattato, al contrario del caso 1, l'API accetta tutti questi dati. A differenza di una lettura con tutti i parametri nella norma però, in questo caso, il programma generera un'allarme ed apre un nuovo ticket. I ticket si possono gestire attraverso l'apposita pagina, mentre per gli allarmi è solo possibile la visualizzazione.

Impianti			Allarmi			
Mario Rossi Giulio Bianchi	Nome impianto	UUID impianto	Timestamp (UTC)	Descrizione	Codice	Gravità
Impianto Sportivo	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:57:13	problema CC inverter	01	medio
Gestione	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata tensione (V) inferiore al range	01	medio
Allarmi	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio
Ticket	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata tensione (V) inferiore al range	01	medio
API	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio
	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata tensione (V) inferiore al range	01	medio
	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio
	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata tensione (V) inferiore al range	01	medio
	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	2025-01-25 15:56:57	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio

Figure 3: Allarmi

Impianti
Mario Rossi
Giulio Bianchi
Impianto
Sportivo
"Ferrari"

Gestione

Allarmi
Ticket

API

Ticket												
ID	Nome impianto	UUID impianto	Installatore	Timestamp (UTC)	Descrizione	Codice	Gravità	Sta				
52	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	EoN	2025-01-25 15:57:46	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio	RESO Mo				
53	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	EoN	2025-01-25 15:57:46	rilevata tensione (V) inferiore al range	01	medio	RESO				
54	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	EoN	2025-01-25 15:57:46	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio	RESO Mo				
55	Giulio Bianchi	405eb84d-0684-4fbf-8cbf- db232b200e5f	EoN	2025-01-25 15:57:46	rilevata tensione (V) inferiore al range	01	medio	RESO Mo				
56	Impianto Sportivo "Ferrari"	61ed082c- ff31-4873-8a19- c1f358b21c7f	Ferrari	2025-01-25 15:57:46	rilevata corrente (A) inferiore al range	01	medio	RESO				

Figure 4: Ticket

Attraverso la pagina di riepilogo dell'impianto, è possibile vedere i dati istantanei delle batterie. Si può notare che le letture sono molto vicine allo zero.




Figure 5: Dati batterie

Azioni correttive In un conteso reale, per risolvere questo problema è necessario agire sulle batterie e sui ticket. Normalmente le azioni ordinate da svolgere sono queste:

- 1. chiamata tecnico manutentore in loco dell'impianto
- $2.\,$ modifica del ticket dallo stato ${\tt NOT}$ RESOLVED a IN PROGRESS
- 3. sostituzione delle batterie, se necessario, o altre manutezioni
- 4. attesa che i valori delle batterie tornino al range prestabilito
- 5. chiusura dei ticket collegati al problema segnandoli come RESOLVED

Per il punto 5, l'algoritmo dei ticket effettua comunque una chiusura automatica del problema se nell'ultima ora non si sono più presentati problemi al componente.

Caso 3: combinazione di errori *Impianto Sportivo Ferrari* Il terzo ed ultimo caso prevede sia la presenza di errori software, sia di errori hardware.

Questi sono stati impostati nello stesso modo dei due precedenti come evidenziato dalle seguenti figure.

Dettagli impianto Nome: Impianto Sportivo "Ferrari" UUID: 61ed082c-ff31-4873-8a19-c1f358b21c7f Stato: ok Proprietario Nome: Ferrari Cognome: Sistema Modulo Impianto Valori istantanei AC (~) Corrente (A): 0.00 Voltaggio (V): 0.00 Frequenza (Hz): 0.00 DC (---) Corrente (A): 0.00 Voltaggio (V): 0.00 AC Voltage AC Current AC Frequency DC Voltage DC Current 1.0 -0.9 -0.8 -0.7 -0.6 -0.5 -0.4 -0.3 -0.2 -0.1 -

Figure 6: Dati assenti impianto 3




Figure 7: Batterie scariche impianto 3

Conclusioni

In questo report abbiamo visto come la web app gestisce sia gli errori di natura di interfacciamento con l'API, sia quelli causati da guasti hardware. Vengono sottolineate le cause, le conseguenze e le possibili soluzioni.