


do Sistema Embarcado (1)		
		ALC:
Função	Exemplo	Nota
dht(pino, tipo sensor) A função dht() define qual o sensor será utilizado e em qual pino ele está ligado.	dht(A1, DHT11) Está utilizando-se um sensor DHT11 no pino analógico A1	Observe no exemplo do DHT quais os outros sensores possíveis de serem utilizados (DHT22 DHT21)
dht.readHumidity() A função readHumidity () retorna o valor da umidade medida pelo sensor.	float h = dht.readHumidity()	Demora cerca de 250 ms para realizar as medições. A unidade da umidade é definida em %.
isnan(a) A função isnan () retorna verdadeiro se a variável a for null, caso contrário retorna falso.	isnan(t) Verifica se a variável t é verdadeira e válida.	N/A

```
Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista
     Código Fonte para Solução (1)
 1 #include "DHT.h"
 3 #define DHTPIN A1 // pino que estamos conectado
 4 #define DHTTYPE DHT11 // DHT 11
6 // Conecte pino 1 do sensor (esquerda) ao +5V
7 // Conecte pino 2 do sensor ao pino de dados definido em seu Arduino
8 // Conecte pino 4 do sensor ao GND
 9 // Conecte o resistor de 10K entre pin 2 (dados)
10\ //\ {
m e} ao pino 1 (VCC) do sensor
11 DHT dht (DHTPIN, DHTTYPE);
13 void setup()
14 {
    Serial.begin (9600);
delay (1000);
15
16
17 Serial.println("DHT - OK");
18 dht.begin();
```

```
Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista
  Código Fonte para Solução (2)
21 void loop()
23 // A leitura da temperatura e umidade pode levar 250ms!
// O atraso do sensor pode chegar a 2 segundos.
float h = dht.readHumidity();
26
    float t = dht.readTemperature();
27
    // testa se retorno é valido, caso contrário algo está errado.
28
29
    if (isnan(t) || isnan(h))
30 {
31
       Serial.println("Failed to read from DHT");
33
     else
34
35
      Serial.print("Umidade: ");
36
      Serial. print (h);
37
      Serial.print(" ");
      Serial.print("Temperatura: ");
38
39
      Serial.print(t);
40
      Serial.println(" C");
41
42
43
    delay(3000);
44 }
```



i

Instituto Federal de São Paulo - IFSP São João da Boa Vista

Miniprojeto 06

- Imprimir, constantemente, o valor de umidade ou de temperatura, baseado na escolha do usuário
 - Caso usuário digite "tc", deve-se imprimir a temperatura em Celsius
 - Caso usuário digite "tf", deve-se imprimir a temperatura em Fahrenheit
 - Caso usuário digite "u", deve-se imprimir a umidade em %
 - A velocidade de impressão deve depender da entrada medida em um potenciômetro
 - Quanto menor a resistência do potenciômetro, menor a velocidade. Caso contrário, maior a velocidade
 - Mapear: Resistência 0 -> Delay de 10 s / Resistência 1023 -> Delay de 3 s
 - Exemplo: Quando iniciar o não deve imprimir nenhuma medida. Ao se escolher uma das opções, deve-se imprimir constantemente aquela medida, na velocidade mapeada pelo potenciômetro, até que o usuário mude a escolha dele.

PDM: Projeto para Dispositivos Móveis Aula 06: Medindo Temperatura e Umidade Breno Lisi Romano Obrigado! Instituto Federal de São Paulo – IFSP São João da Boa Vista Especialização em Desenvolvimento para Dispositivos Móveis PRITITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, OFRICAR TECNOLOGIA MANG Carque São João da Boa Vista Carque São João da Boa Vista PORTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, OFRICAR TECNOLOGIA MANG Carque São João da Boa Vista