
### Taller de Automatización y Control


# Trabajo Práctico nº 2

Arballo, Facundo Spaltro, Francisco


- Proponemos  $P_b(s) = \frac{a}{s^2 + bs + c}$
- El valor final de la respuesta al escalón es  $\lim_{s\to 0} sP(s) = \frac{a}{c}$
- Con a=c=450, b=40 y un escalón de amplitud 30 resulta en la imagen de la derecha




- Realizamos las mediciones en nuestra planta real comandando un movimiento de 30°
- La respuesta a este escalón se grafica a la derecha, quitándole el offset de 90 °



• Superponiendo ambas imágenes



 Análogamente, para el escalón que termina en cero




# Modelado brazo – péndulo

• Se llega a la expresión, bajo la simplificación para ángulos pequeños:

$$P_p(s) = \frac{\frac{l_b}{l_p} s^2}{s^2 + \frac{\gamma}{m_p} s + \frac{g}{l_p}}$$

- Dado que  $l_b, l_p, m_p, g$  son datos, se identifica la constante de rozamiento  $\gamma$
- Graficamos la respuesta al escalón de  $P_b(s)P_p(s)$



# Modelado brazo – péndulo

- Con
  - lb = 0.18;
  - lp = 0.13;
  - mp = 0.05;
  - g = 9.8;
- Elegimos  $\gamma = 0.09$

