

(TA135) TALLER DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL 1^{er} Cuatrimestre de 2024

Actividad 7

18 de junio de 2024

Facundo Arballo	– Padrón 105096 –	farballo@fi.uba.ar
Francisco Spaltro	– Padrón 102098 –	fspaltro@fi.uba.ar

Resumen

Se agrega un controlador externo con el propósito de tomar una referencia al ángulo del brazo ϕ del péndulo controlado por el servo, y obtener una salida de ángulo para el péndulo θ .

1. Controladores Anidados

Para poder seguir la referencia dada al brazo, se introducen dos controladores anidados como se muestra en la siguiente Figura, el primero recibiendo de entrada la resta entre ϕ_{ref} y la medición de ϕ , y el otro recibiendo la resta entre la salida del primer controlador $\theta_{control}$ y la medición de θ .




Figura 1.1: Diagrama controladores Simulink

A continuación se muestran los resultados de la medición al comandar un escalón a la referencia del brazo entre 60° y 120° y viendo, en las oscilaciones del ángulo ϕ , como actúa el sistema para seguir a esta mientras se actúa el controlador.




Figura 1.2: Medición referencia, ϕ y θ