

Procedura di Collaudo PC-0106

Collaudo generale multi-strumento

Codice procedura	PC-0106	Revisione	01
Data emissione	16/07/2026	Stato	In vigore

Scopo e campo di applicazione

Procedura generale di verifica strumentale applicabile a più tipologie di attrezzature di collaudo, per garantirne la corretta calibrazione e ripetibilità delle misure.

Attrezzature di riferimento

Codice	Attrezzatura	Ubicazione
DTR-027	Scheda regolatore di trazione IC2500	Presso fornitore - Precisa Strumenti
TLS-118	Simulatore prove RIA su banco rack	Interna - Reparto Industrializzazione
S-2201	Connettore prova di rigidità dielettrica	Presso fornitore - Precisa Strumenti
TLS-147	Kit 4 vie fibre ottiche per prove	Presso fornitore - TarLab Taratura

Strumentazione richiesta

- Campione di riferimento certificato
- Multimetro di precisione
- Termometro ambientale

Fasi di collaudo

- 1 Verifica delle condizioni ambientali (temperatura, umidità) rispetto ai limiti previsti.
- 2 Confronto della misura dello strumento con il campione di riferimento certificato.
- 3 Ripetizione della misura per 5 cicli consecutivi e calcolo della ripetibilità.
- 4 Verifica dell'assenza di deriva rispetto all'ultima taratura registrata.
- 5 Compilazione del certificato di verifica strumentale.

Criteri di accettazione

Lo scostamento massimo rispetto al campione di riferimento deve essere inferiore all'incertezza dichiarata dallo strumento.