

Procedura di Collaudo PC-0115

Collaudo dispositivi di sicurezza e fibra ottica

Codice procedura	PC-0115	Revisione	01
Data emissione	16/07/2026	Stato	In vigore

Scopo e campo di applicazione

Verificare il corretto funzionamento dei dispositivi di sicurezza (es. comando uomo morto) e delle tratte in fibra ottica utilizzate nei banchi di collaudo.

Attrezzature di riferimento

Codice	Attrezzatura	Ubicazione
DTR-041	Dispositivo uomo morto test 72VCC	Interna - Reparto Collaudo
TLS-147	Kit 4 vie fibre ottiche per prove	Presso fornitore - TarLab Taratura

Strumentazione richiesta

- Power meter ottico
- Sorgente di luce di riferimento
- Cronometro

Fasi di collaudo

- 1 Misura dell'attenuazione ottica su ciascuna tratta in fibra rispetto al valore atteso.
- 2 Verifica del tempo di intervento del dispositivo di sicurezza dal comando al taglio dell'alimentazione.
- 3 Prova di ripetibilità del comando per almeno 10 cicli consecutivi.
- 4 Verifica dell'integrità meccanica dei connettori ottici.

Criteri di accettazione

L'attenuazione ottica deve rientrare nei limiti previsti; il tempo di intervento del dispositivo di sicurezza non deve superare il valore massimo specificato.

Documento fittizio dimostrativo generato per il sistema di Monitoraggio Attrezzature & Manutenzione Predittiva. Non rappresenta una procedura di collaudo reale.