

Procedura di Collaudo PC-0133

Collaudo cavi e collegamenti di test

Codice procedura	PC-0133	Revisione	01
Data emissione	16/07/2026	Stato	In vigore

Scopo e campo di applicazione

Verificare la continuità elettrica, l'isolamento e la corretta piedinatura dei cavi e connettori utilizzati nei banchi di collaudo.

Attrezzature di riferimento

Codice	Attrezzatura	Ubicazione
TLS-102	Rack collaudo scheda DSP VME SMD	Interna - Reparto Industrializzazione
DTR-041	Dispositivo uomo morto test 72VCC	Interna - Reparto Collaudo

Strumentazione richiesta

- Tester di continuità/piedinatura
- Megaohmetro
- Schema elettrico di riferimento

Fasi di collaudo

- 1 Verifica della continuità di ogni singolo conduttore rispetto allo schema di riferimento.
- 2 Prova di isolamento tra conduttori adiacenti e verso massa.
- 3 Verifica meccanica dei connettori (bloccaggio, usura, ossidazione).
- 4 Etichettatura e registrazione dell'esito su registro cavi.

Criteri di accettazione

Nessun conduttore deve presentare discontinuità o cortocircuiti; la resistenza di isolamento deve superare il valore minimo previsto (>10 MOhm).

Documento fittizio dimostrativo generato per il sistema di Monitoraggio Attrezzature & Manutenzione Predittiva. Non rappresenta una procedura di collaudo reale.