

Framework de Cambio de Talla y Conteo P11

Metodología de Gestión T-1, T-0, T+1 para Kimberly-Clark

Excelencia Operacional

EL CICLO DE GESTIÓN T



T-1: Preparación

Aseguramiento de recursos, kits de herramientas y pre-configuración de sistemas de conteo.



T-0: Ejecución

Paro de máquina, transición mecánica, sincronización de software y validación del primer pañal.



T+1: Evaluación

Análisis de performance, conciliación de inventario y estandarización de lecciones aprendidas.



FASE T-1: PREPARACIÓN

Garantizando "Cero Sorpresas" antes del evento principal

GESTIÓN DEL KIT DE CAMBIO

- **Staging de Herramientas:** Verificación física del kit de cambio (dados, cuchillas, guías).
- **Pre-configuración Digital:** Verificación de la receta en el HMI para la nueva talla.
- **Checklist de Sensores:** Inspección de limpieza en sensores ópticos y encoders de conteo.
- **Reunión de Alineación:** Handshake entre equipos de mantenimiento y producción.





FASE T-0: EJECUCIÓN


Sincronización de Tiempos y Precisión de Sistemas

TRANSICIÓN MECÁNICA P111

Metodología SMED (Internal Tasks):

- Ajuste de guías laterales y rodillos formadores según el nuevo blueprint.
- Cambio de módulos de corte y aplicación de adhesivo.
- **Sincronización de Conteo:** Reset de contadores de software y vinculación con la embolsadora automática.

Full Servo Big Waistband Baby Diaper Production Line



VALIDACIÓN DEL PRIMER PAÑAL

Validación de Sistemas

Durante el arranque (Ramp-up), se debe ejecutar el protocolo de "**Golden Run**":

- Conteo físico de los primeros 100 pañales vs. lectura del HMI.
- Verificación de la señal de trigger entre el sensor de salida y el contador de bolsas.






FASE T+1: EVALUACIÓN

Análisis de Datos y Estabilización de la Línea

ANÁLISIS DE ESTABILIZACIÓN



Visualización de la rampa de velocidad y reducción de paros menores post-cambio.

CONCILIACIÓN DE INVENTARIO

El cierre de la reunión T+1 debe validar la integridad de los datos:

- **Conteo SAP vs Físico:** ¿La cantidad de pañales producidos coincide con las bolsas paletizadas?
- **Diferencia de Merma (Scrap):** Análisis de desperdicio generado durante el ajuste de sensores.



KPIS DE ÉXITO EN CAMBIO DE TALLA

Indicador (KPI)	Target Metodológico	Impacto PI11
Downtime Cambio Talla	< 90 Minutos	Aumento de Disponibilidad
Accuracy de Conteo	99.9%	Reducción de Reclamaciones
Scrap de Arranque	< 2%	Optimización de Materia Prima
Tiempo a Full Speed	< 30 Minutos	Estabilización del Proceso

¿Preguntas?

Diseño del Framework PI11 - Mejora Continua

Equipo de Mejora de Procesos | Kimberly-Clark



IMAGE SOURCES



Thumbnail for
[www.temu.com](https://img.kwcdn.com/product/fancy/89fdf842-031c-4f5f-81db-5cd8b0eb7986.jpg?imageMogr2/auto-orient%7CimageView2/2/w/800/q/70/format/webp)

<https://img.kwcdn.com/product/fancy/89fdf842-031c-4f5f-81db-5cd8b0eb7986.jpg?imageMogr2/auto-orient%7CimageView2/2/w/800/q/70/format/webp>

Source: www.temu.com



https://www.cnwelldone.com/wp-content/uploads/2024/09/file_01727430404392.png

Source: www.cnwelldone.com



<https://www.rocktech.com.hk/wp-content/uploads/2025/12/industrial-glove-touchscreen-operation-1024x683.jpg>

Source: www.rocktech.com.hk



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/032/625/139/non_2x/warehouse-operative-looking-at-checklist-on-clipboard-and-counting-goods-boxes-shipping-company-worker-doing-restock-and-checking-inventory-audit-in-distribution-department-stockroom-photo.jpg

Source: www.vecteezy.com