

[두산로보틱스] 지능형 로보틱스 엔지니어

Auto Weld(용접협동로봇)

TEAM B-3조 가디구디 최정호, 이세현, 이하빈, 홍진규 [멘토] 김민수

K-Digital Training

목 차



- 01 프로젝트 개요
- 02 프로젝트 팀 구성 및 역할
- 03 프로젝트 수행 절차 및 방법
- 04 프로젝트 수행 경과
- 05 자체 평가

O1 프로젝트 개요

1

주제 선정 배경

수작업 용접의 한계

2

프로젝트 내용

프로젝트 구현, 훈련내용과의 연관성 3

활용 장비 및 개발환경

활용 장비 및 개발환경

:::ROS2[™]

4

프로젝트 구조

이미지 💛 좌표화

스케일링/저장

L도 요저 제

자동 용접 제어

5


활용방안 및 기대 효과

기대 효과와 비즈니스 실무 활용성

K-Digital Training 프로젝트 개요

▶ 주제 선정 배경

- 심각한 용접 인력 부족
 - <u>미국의 경우 2025~2029년까지 매년 8만명 이상</u> <u>의 신규 용접 인력이 필요, 누적 32만명 공백 예</u> <u>상</u>
- 생산성个
 - 중국제조업체가 DOBOT CRA cobot 도입후 MIG공정<u>생산성30%个</u>



O1 프로젝트 개요

▶ 주제 선정 배경

- <u>작업자</u> 안전

구분	위험 요소	급성 영향	만성, 장기 영향
물리적	아크 광선	각막 손상 ,피부 화상, 수 포	피부암, 백내장
	소음	두통, 집중력 저하	소음성 난청, 이명
화학적	금속 산화 미세입자	금속열 증후군, 호흡 곤 란	폐암, 신장암
	유해가스 (O3, CO)	두통, 급성 중독	만성 기관지염
기타	진동	손 저림, 혈류 장애	손-팔 진동 증후군

용접 협동로봇을 통해 작업인력 수요 해결, 생산 효율성 증대 및 작업자의 안전 증대를 목표

O1 프로젝트 개요

▶ 프로젝트 내용

다양한 유형의 용접기능 지원: 규칙적인 2D, 불규칙적인 2D, 규칙적인 3D 용접 기능 지원 수학적 궤적 분석: 3점 캡처를 통해 원의 중심 및 반지름을 계산하여 궤도 형상 추정 ROS2 노드 및 토픽 통신 구현: 실시간 로봇 위치(posx, posj) 수신 및 표시 Doosan API를 활용한 로봇 이동 제어: movej(posj(...)) 명령으로 홈 위치 이동 기능 구현

Tkinter 기반 GUI: 실시간 좌표 확인, 캡처, 복사, CSV 저장, 궤적 계산 기능 포함

K-Digital Training () 기 프로젝트 개요

▶ 활용 장비 및 개발환경







Tkinter



Matplotlib




https://weldingworkforcedata.com/

O1 프로젝트 개요

▶ 프로젝트 구조

- Tkinter UI와 제어노드 분리
- 제어노드에서 DR명령어 실행하여 용 접로봇(M0609) 동작



O1 프로젝트 개요

▶ 프로젝트 산출물의 기대효과 및 비즈니스 실무 활용성

- 정확한 원호 궤적 제어로 작업 품질 향상
- 실시간 위치 모니터링으로 안전성 강화
- 자동화 작업 효율성 증가 및 작업 시간 단축
- 산업 현장 협동로봇 적용 가능성 확대
- 비즈니스 현장 자동화 및 스마트 팩토리 구현에 기여
- 안전사양을 통한 작업자 보호

O2K-Digital Training프로젝트 팀 구성 및 역할

담당 업무와 역할

B-3	역할	담당 업무
최정호	팀장	규칙적 2D 용접 경로 구현
이하빈	팀원	불규칙적 2D 용접 경로 구현
이세현	팀원	규칙적 3D 용접 경로 구현
홍진규	팀원	충돌 감지 후 즉시 정지(안전기능)

O3 K-Digital Training 프로젝트 수행 절차 및 방법

구분	기간	활동	비고
사전 기획	5/14(수) ~ 5/15(목)	▶ 프로젝트 기획 및 주제 선정	프로젝트 주제선정
정보 수집	5/15(목) ~ 5/16(금)	관련 정보 수집	기존의 용접로봇 참고 작동구현 유튜브 시청
1차 개발	5/17(토) ~ 5/18(일)	작동구현방식 코딩	
중간 점검	5/19(월) ~ 5/20(화)	파트별 코딩 테스트	팀원간 중간코딩 점검
최종 개발	5/20(화) ~ 5/21(수)	각 코드간 시스템 설계	최적화, 오류 수정
총 개발기간	5/14(수) ~ 5/21(목)(총 8일)	조원들의 적극적인 참여와 활동을 통해 획기적인 솔루션 도출	




04 프로젝트 수행 경과


- ▶ 개발한 코드
 - 규칙적인 2D 용접 기능
 - 불규칙적인 2D 용접 기능
 - 규칙적인 3D 용접
 - Welding Safety for Human-Robot
 Collaboration(안전기능)

O4K-Digital Training프로젝트 수행 경과

- ▶ 규칙적인 2D 용접 기능
 - 비노드와 제어노드로 분리
 - UI노드에서 직접 교시로 시작점과 도착 점에 대한 좌표를 제어노드로 publish
 - 제어노드에서 시작점과 도착점에 대한 좌표를 전달받으면, 선형이동 시작



▶ 노드 통신 구조



```
def main(args=None):
   global posx 2, posx 3, received
   rclpy.init(args=args) # ROS2 초기화
   node = rclpy.create_node("posx_mover", namespace=ROBOT ID)
   DR init. dsr node = node # 노드 설정 등록
   from DSR_ROBOT2 import set_tool, set_tcp, movej, movel
   from DR_common2 import posj
   JReady = [0, 0, 90, 0, 90, 0] # 홈 위치 (기본 대기 자세)
   set_tool("Tool Weight_2FG") # 사용 중인 그리퍼 툴명
                             # 툴 기준 좌표계
   set tcp("2FG TCP")
   node.create subscription(
       Float64MultiArray, # 메시지 타입
       "/saved_posx_pair", # 구독할 토픽명
       callback,
       10
   print("[INFO] Waiting for posx data...")
   while rclpy.ok() and not received:
       rclpy.spin once(node, timeout sec=0.1)
```

```
# 수신 완료되면 모션 시퀀스 실행
        if received and posx 2 and posx 3:
70
            print("[INFO] Starting motion sequence...")
            while rclpy.ok() and received:
               print("→ movej JReady")
               movej(JReady, vel=VELOCITY, acc=ACC) # 홈 위치로 이동
               print("→ movel posx_2")
               movel(posx 2, vel=VELOCITY, acc=ACC) # posx 2로 선형 이동
80
               print("→ movel posx 3")
               movel(posx 3, vel=VELOCITY, acc=ACC) # posx 3로 선형 이동
82
                received = False # 한 번만 실행하고 종료
        else:
84
            print("[ERROR] No posx data received. Exiting.")
85
86
        # ROS2 종료
        rclpy.shutdown()
88
     # 메인 함수 호출
     if name == " main ":
        main()
```

O4K-Digital Training프로젝트 수행 경과


- ▶ 불규칙적인 2D 용접 기능
 - 용접할 부분의 도면이나, 센서 등으로 용 접로봇이 이동할 경로 정보를 얻어올 수 있다는 시나리오를 가정
 - 다음 과정으로 작업 수행
 - 이미지 선택
 - 용접 포인트 추출
 - 좌표 스케일 변환
 - CSV 저장 및 시각화
 - CSV 기반 좌표로 용접 실행




O4K-Digital Training프로젝트 수행 경과

▶ 불규칙적인 2D 용접 기능

- 경로 이미지 파일을 업로드하면, 일정한 간격으로 용접로봇이 이동할 포인트들 을 추출
- 해당 포인트가 로봇의 작동범위의 최대 최소값을 벗어나지 않도록 스케일링
- 스케일링된 좌표들을 csv 파일에 저장하 여, 해당 좌표를 순차적으로 읽어 경로 이동



▶ 노드 통신 구조



```
3 # 1. 이미지에서 용접 경로의 선을 추출하는 함수
4 def extract_points(image_path):
        img = cv2.imread(image_path, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
       # 이미지를 흑백으로_, binary = cv2.threshold(img, 127, 255, cv2.THRESH_BINARY_INV) # 이진화
        skeleton = cv2.ximgproc.thinning(binary) # 뼈대 추출 알고리즘 적용
       points = np.column_stack(np.where(skeleton > 0))[:, [1, 0]] # 좌표 추출 및 x, y 순서 변경
        return points
11 # 2. 추출 픽셀 좌표를 로봇의 작업 공간 좌표로 스케일 조정
12 def scale points(points):
       x_min, x_max = np.min(points[:,0]), np.max(points[:,0]) # x 좌표 범위 계산
       y_min, y_max = np.min(points[:,1]), np.max(points[:,1]) # y 좌표 범위 계산
       scale_x = (577 - 280) / (x_max - x_min) # X축 스케일 비율
       scale_y = (220 + 155) / (y_max - y_min) # Y축 스케일 비율
       scale = min(scale x, scale y) # 둘 중 더 작은 값 사용 (비율 유지)
       points[:,0] = (points[:,0] - x_min) * scale + 280 # X 좌표 변환
       points[:,1] = (points[:,1] - y_min) * scale - 155 # Y 좌표 변환
       return points
23 def start_welding():
       path = entry_path.get() # 이미지 경로 호출
       points = extract_points(path) # 경로 좌표 추출
        scaled = scale points(points) # 스케일 조정
        sampled = scaled[np.argsort(scaled[:,0])][::10] # X축 기준 정렬 후 간격 추출
        with open('weld_points.csv', 'w', newline='', encoding='utf-8-sig') as f:
           csv.writer(f).writerows(sampled) # CSV로 저장
       ax.clear() # 기존 그래프 초기화
        ax.scatter(sampled[:,0], sampled[:,1], c='red', s=10) # 산점도 시각화
        canvas.draw() # 캔버스 업데이트
```

```
34 # 5. 저장된 좌표를 따라 협동로봇을 자동 이동시키는 함수
    def execute robot():
       import rclpy
        import DR init
        from DSR_ROBOT2 import movej, movel, set tool, set tcp
        rclpy.init() # ROS2 초기화
        DR init. dsr id = DR init. dsr model = 'dsr01' # 로봇 ID 설정
        DR_init.__dsr__node = rclpy.create_node('move_node', namespace='dsr01') # ROS2 노드 생성
        set_tool("Tool Weight_2FG") # 툴 설정
        set tcp("2FG TCP") # TCP 설정
        # 좌표 파일 로드
        with open('weld points.csv', newline='', encoding='utf-8-sig') as f:
           data = list(csv.reader(f))[1:] # 헤더 제외하고 읽기'
        movej([0,0,90,0,90,0], 30, 30) # 초기 자세로 이동
        for x, y in data:
           pos = [float(x), float(y), 17.0, 151.75, 179.00, 151.09] # z, rx, ry, rz 고정값 포함
           movel(pos, 60, 60) # 선형 이동 수행
        movej([0,0,90,0,90,0], 30, 30) # 종료 후 복귀 자세
        rclpy.shutdown() # ROS 종료
58
```


O4K-Digital Training프로젝트 수행 경과

▶ 규칙적인 3D 용접

O4K-Digital Training프로젝트 수행 경과


▶ 규칙적인 3D 용접


- GUI 실행으로 실시간 로봇 좌표 확인
- 용접 접합부 위치 직접교시를 위해 GUI 실행과 동시에 수동모드 활성화
- 캡처 버튼을 통해 좌표값 기록
- 버튼을 통해 좌표값 CSV 저장 및
 원 중심/ 반지름 계산, 홈 정렬 기능
- 개별적 movec 노드를 통해 동작 (P3 -> P1 사이클 타임 단축)



<a_home gui tkinter>

▶ 노드 통신 구조





경로 실행 및 충격 감지

Node (/dsr01/movec)

주요 기능:

- CSV에서 경로 읽기
- movec/movel 실행
- 충격 감지 및 대용

<a_home.py 일부 코드>

```
def set initial robot mode(self): # 로봇 모드 설정 함수
      if self.service client node:
           self.update status("초기 로봇 모드 설정 시도 (예: 수동 모드 0)...")
           future = self.service client node.send robot mode request(0)
           if future:
                # 변경점: 비동기 결과 처리를 위해 콜백 추가
                future.add done callback(self.robot mode set callback)
                self.update status("로봇 모드 설정 요청 전송됨. 응답 대기 중...")
                self.update status("로봇 모드 설정 서비스 호출에 즉시
실패했습니다.")
           self.update status("서비스 클라이언트 노드가 없어 로봇 모드를 설정할 수
 get current posx() => 단순 반환 함수로 GUI에 수동 업데이트 필요.
 따라서 tkinter의 내장 함수 StringVar을 통해 실시간 좌표를 기록
 def capture point(self, point index to capture): # 변경 없음
   current_posx_string = self.live_posx display_var.get()
   self.update status(f"{self.point labels text[point index to capture].split(' ')[0]} 캡처 시도...")
      if not current_posx_string or not current_posx_string.startswith("posx(") or not current_posx_string.endswith(")")
         raise ValueError("실시간 좌표 문자열 형식이 올바르지 않습니다.")
      coord list as string = current_posx string[len("posx("):-1].strip('[]')
      if not coord list as string or coord list as string == "수신 대기중...":
          raise ValueError("수신된 유효한 좌표값이 없습니다.")
```

coords_as_float = [float(c.strip()) for c in coord_list_as_string.split(',')]

self.captured_points_posx[point_index_to_capture] = coords_as_float
display_text = f"posx({[round(c, 3) for c in coords_as_float]})"
self.captured_point_display_vars[point_index_to_capture].set(display_text)

messagebox.showerror("캡처 오류", f"알 수 없는 오류 발생:\n{e}")

self.update_status(f"좌표 파싱 오류: {ve} (원본: '{current_posx_string}')")

self.update_status(f"캡처 중 알 수 없는 오류: {e} (원본: '{current_posx_string}')")

raise ValueError(f"6개의 좌표값(posx)이 필요하지만 {len(coords as float)}개를 얻었습니다.")

self.update status(f"{self.point_labels_text[point_index_to_capture].split(' ')[0]} 캡처 완료.")

messagebox.showerror("캡처 오류", f"좌표 파싱 중 오류 발생:\n{ve}\n원본 문자열: '{current posx string}'")

if len(coords as float) != 6:

except ValueError as ve:

except Exception as e:

```
<a_home.py csv 코드>
```

```
def calculate circle center and radius for gui(p1 xyz, p2 xyz, p3 xyz, status update func=print): # 이름 변경
 P1 = np.array(p1 xyz, dtype=float)
 P2 = np.array(p2 xyz, dtype=float)
 P3 = np.array(p3_xyz, dtype=float)
 if np.allclose(P1, P2) or np.allclose(P1, P3) or np.allclose(P2, P3):
     status_update_func("오류: 두 개 이상의 점이 거의 동일합니다. 중심/반지름 계산 불가.")
     return None, None # << 변경: 반지름에 대해서도 None 반환
 v bc = P3 - P2
 normal plane = np.cross(v ab, v bc)
 if np.linalg.norm(normal plane) < 1e-7:
     status update func("오류: 세 점이 거의 한 직선 위에 있어 중심/반지름 정의 불가.")
     return None, None # << 변경: 반지름에 대해서도 None 반환
 M1 = (P1 + P2) / 2.0
 M2 = (P2 + P3) / 2.0
 n1 = np.cross(normal plane, v ab)
 n2 = np.cross(normal_plane, v_bc)
 if np.linalg.norm(n1) < 1e-7 or np.linalg.norm(n2) < 1e-7:
     status_update_func("오류: 수직이등분선 방향 벡터 계산 실패.")
     return None, None # << 변경: 반지름에 대해서도 None 반환
 A_mat = np.column_stack((n1, -n2))
 b \text{ vec} = M2 - M1
     params, _, _, _ = np.linalg.lstsq(A_mat, b_vec, rcond=None)
     t = params[0]
     center = M1 + t * n1
     radius = np.linalg.norm(center - P1)
     r2 = np.linalg.norm(center - P2)
     r3 = np.linalg.norm(center - P3)
     if not (np.isclose(radius, r2, atol=1e-3)) and np.isclose(radius, r3, atol=1e-3)):
        status update func(
     return center.tolist(), radius # << 변경: 중심과 함께 반지름 반환
 except np.linalg.LinAlgError as e:
     status_update_func(f"선형대수 오류: {e}. 점들이 한 직선 위일 가능성.")
     return None, None # << 변경: 반지름에 대해서도 None 반환
 except Exception as e gen:
     status_update_func(f"중심/반지름 계산 중 일반 오류: {e_gen}")
     return None, None # << 변경: 반지름에 대해서도 None 반환
```

<movec.py 실행 코드>

```
# CSV 파일에서 좌표 불러오기 (p1: 도착점, p2: 경유점, p3: 시작점)
p1_data, p2_data, p3_data = None, None, None
with open(csv_file_path, mode="r", newline="") as file: # 변수 사용
   reader = csv.reader(file)
   rows = list(reader)
   if len(rows) >= 4:
       try:
           p1 data = list(map(float, rows[1][1:]))
           p2 data = list(map(float, rows[2][1:]))
           p3_data = list(map(float, rows[3][1:]))
           print(p1_data)
           print(p2 data)
           print(p3 data)
           if node:
              node.get_logger().error("CSV 파일의 좌표 형식이 잘못되었습니다.")
           else:
              print("CSV 파일의 좌표 형식이 잘못되었습니다.")
           sys.exit(1) # 오류 발생 시 즉시 종료
   else:
       if node:
           node.get_logger().error("CSV에 최소 3개의 포인트개 필요합니다.")
       else:
           print("CSV에 최소 3개의 포인트개 필요합니다.")
       sys.exit(1) # 오류 발생 시 즉시
# posx <mark>객체로</mark> 변환
p1_posx = posx(*p1_data)
p2_posx = posx(*p2_data)
p3_posx = posx(*p3_data)
```

```
p1_posx = posx(*p1_data)
      p2_posx = posx(*p2_data)
      p3 posx = posx(*p3 data)
      # 1. 시작점(P3)으로 직선 이동
      print("시작점(P3)으로 이동 중...")
      movel(p3_posx, VELOCITY, ACC)
      sleep(1)
      # 실제 경로는: 현재 위치(P3) -> P2 -> P1
      print("movec 실행 중 (현재위치 → P2 경유 → P1 도착)...")
      movec(p2_posx, p1_posx, VELOCITY, ACC)
      print(check_motion())
      print("완료")
      # movec 변수 중 ori=DR_MV_ORI_RADIAL 를 통해 원주구속자세 기능을 ROS에선 지원하지않아
      # xz,yz 평면에서의 원호를 그리기 힘듬. xy평면에 대해서 작동예정.
      sleep(1)
      print("movec 동작 완료.")
   except Exception as e:
      if node:
         node.get_logger().error(f"로봇 동잭 중 예외 발생: {e}")
         print(f"로봇 동작 중 예외 발생: {e}")
  finally:
      if node:
          node.destroy_node()
         print("ROS2 노드 종료.")
      rclpy.shutdown()
      print("ROS2 rclpy 종료.")
if name == ' main ':
   main()
```

▶ Welding Safety for Human-Robot Collaboration(안전기능)

- 충돌 대응 기능 통합

K-Digital Training

- 경고음 재생 + 팝업 알림(정지위치좌표출력)

Monitor_impact()에 통합
->충돌 시 작업자 인지 및 로봇 피해 방지
동시 실현

<soundplay code.py>


```
import tkinter as tk
                                 # 팝업 GUI를 위한 tkinter 불러오기
                                 # 메시지 박스(경고창) 모듈
from tkinter import messagebox
import sounddevice as sd
                                 # 소리 재생용 모듈
import numpy as np
import threading
warning_sound_playing = False
def play_sine_beep():
   global warning_sound_playing
   if warning_sound_playing:
       return # 이미 재생 중이면 중복 방지
   warning sound playing = True
   try:
                           # 샘플레이트 (Hz)
       fs = 44100
       duration = 0.5 # 지속 시간 (초)
                           # 사운드 주파수 (Hz)
      frequency = 1000.0
       t = np.linspace(0, duration, int(fs * duration), endpoint=False)
       wave = np.sin(2 * np.pi * frequency * t).astype(np.float32)
       sd.play(wave, samplerate=fs) # 사인파 재생
       sd.wait()
   finally:
       warning sound playing = False # 플래그 초기화
```

<Tk code.py>

```
# 팝업 메시지를 띄우고, 동시에 경고음을 재생하는 함수

∨ def show_impact_popup(pos):
    # 사운드는 백그라운드 스레드로 실행 (팝업 차단 방지)
    threading.Thread(target=play_sine_beep, daemon=True).start()
    # 팝업 창 생성 및 메시지 표시
    popup = tk.Tk()
    popup.withdraw() # 메인 윈도우 숨기기 (경고창만 띄우기)
    msg = f"♪ 충격이 감지되었습니다!\n위치: {pos}" # 메시지 내용
    messagebox.showwarning("충격 감지", msg) # 경고창 띄우기
    popup.destroy() # 팝업 창 닫기
```

_ 🗆 ×



05 자체 평가

▶ 평가 의견과 느낀 점

프로젝트 결과물에 대한 완성도 평가

9/10

보완할 점

보완할 점: 용접 결과를 기반으로 로봇이 스스로 학습하고 재현할 수 있는 구조가 필요하다.

잘한 부분과 아쉬운 점

잘한 부분 : 구상했던 내용을 전부 구현, 프로젝트 결과물을 GUI로

표현

아쉬운 점 : 원주방향 모드 미지원으로, XY 평면상의 원호 궤적으로 계획을 전환했다. Tkinter와 스레드 간 충돌로 통합 구현에 제약

이 있었다.

느낀 점이나 경험한 성과

느낀점: 코드 구조의 차이로 어려움이 있었지만, 소통과 조율을 통해 각자의 강점을 융합하며 협업과 팀워크의 중요성을 실감했다.

협동로봇 기반 용접 후 품질 검사 (Machine Vision 적용)

- 구성 요소
- 로봇팔 + 카메라 (산업용 or 3D)
- 비전 소프트웨어 (OpenCV + AI 모델)
- 딥러닝 기반 결함 판단 모델 (CNN)
- 판정 기준 알고리즘 (길이, 너비, 비드 일관성 등)

검사 항목	기준	문제 예시
비드 폭	±0.5 mm	비정상적으로 좁거나 넓은 비드
비드 높이	±0.2 mm	비드가 너무 높아진 경우
비정상 아크 흔적	있음/없음	스패터 과다, 비정상 패턴
크랙, 핀홀	없음	용접 결함

출처

사진출처:

<u>파이썬</u>: https://www.python.org/

OPENCV :https://opencv.org/ ROS2 : https://www.ros.org/

Doosan M0609: https://www.doosanrobotics.com/kr/product-solutions/product/m-series/m0609/

Visual Studio Code: https://code.visualstudio.com/

자료 출처 :

https://www.osha.com/blog/how-to-avoid-welding-hazards?utmcom

https://www.3m.com/blog/en_US/safety-now/science-of-safety/quality-products/respiratory-protectio

n/understanding-the-hazards-of-welding-in-construction-and-the-ppe-available/?utm.com

https://www.cdc.gov/niosh/welding/about/index.html?utm_com