
Modelo Geométrico Directo e Inverso de manipuladores

HOMEWORK #2


Data de Entrega: 29 de Outubro 2017

 Observe o esquemático do manipulador RPRRP que se apresenta. Atribua os sistemas de coordenadas de cada elo e indique os parâmetros cinemáticos do manipulador usando o algoritmo de Denavith-Hartenberg.



- Considere o manipulador de cinco graus de mobilidade (RPPRR) cujo diagrama se apresenta na figura.
 - 1. Recorrendo à representação de Denavit-Hartenberg obtenha ${}^{\it B}T_{\it G}$.
 - 2. Sabendo que ${}^{\it B}T_{\it G}$ para a posição de Home do manipulador é igual a


$${}^{B}T_{G} = \begin{bmatrix} 0.7071 & -0.5 & 0.5 & 28.2843 \\ -0.7071 & -0.5 & 0.5 & 28.2843 \\ 0 & -0.7071 & -0.7071 & 30.0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$



obtenha os valores de $\theta_1, d_2, d_3, \theta_4$ e θ_5 para essa posição.

• Considere o manipulador PRR cuja tabela de Denavit-Hartenberg é apresentada de seguida. O sistema referencial da 1ª junta está relacionado com um sistema de coordenadas base através da transformação expressa na 1ª linha da tabela (transformação corpo-rígido).

- 1. Obtenha o desenho esquemático do manipulador na sua posição de "home" (variáveis de junta nulas).
- 2. Dado ${}^Bd_{B,G}$, obtenha ${}^0d_{0,G}$
- 3. Conhecendo ${}^0d_{0,G}$ é possivel obter uma das váriáveis de junta independentemente das restantes variáveis. Indique qual a variável de junta e obtenha a equação de cinemática inversa para essa variável de junta.
- 4. Obtenha as equações de cinemática inversa para as restantes variáveis do manipulador, mantendo a consideração de que apenas é conhecido $^{0}d_{0.G}$.
- Analise o manipulador PRR que se apresenta em anexo. Assumindo comprimentos genéricos para os elos, obtenha a tabela dos parâmetros de D-H (standard). Transfira o esquemático do manipulador para a folha de prova e acrescente os referenciais necessários à obtenção do modelo geométrico directo do manipulador.
 - 1. Apresente as matrizes de transformação associadas a cada elo (^{i-1}T).
 - 2. Apresente a função de configuração da ferramenta para o robot, isto é, os 6 graus de liberdade $w(q) = \begin{bmatrix} p_x & p_y & p_z & roll & pitch & yaw \end{bmatrix}^T$.
 - 3. Apresente a solução de cinemática inversa que assegura ${}^{0}p_{4.org} = \begin{bmatrix} -L_{2} & L_{3} & d_{1} \end{bmatrix}^{T}$.
 - 4. Assumindo que $L_2 = 2L_3 = 0.5m$ e que $0.5m \le d_1 \le 1.0m$, $-\pi \le \theta_2 \le 0$ e $-\frac{\pi}{2} \le \theta_3 \le 0$, apresente o espaço de trabalho 3D do manipulador.




• Identifique os parâmetros de Denavit-Hartenberg $\left[\theta,d,a,lpha\right]$ da matrix

$$i^{-1}T = \begin{bmatrix} \sqrt{2} / 2 & 0 & -\sqrt{2} / 2 & -\sqrt{2} \\ \sqrt{2} / 2 & 0 & \sqrt{2} / 2 & -\sqrt{2} \\ 0 & -1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Considere que os parâmetros de rotação apresentam valores no intervalo $\left[0..2\pi\right]$.

Desenho o esquemático do elo i.

Analise o manipulador PRRR que se apresenta na figura. Assumindo os comprimentos de elo (I1=2, I2=2, I3=I4=1), obtenha a tabela dos parâmetros de DH (standart). Transfira o esquemático do manipulador para a folha de prova e acrescente os referenciais necessários à obtenção do modelo geométrico directo



do manipulador. Apresente as matrizes de transformação associadas a cada elo (^{i-1}T).

NOTA : A configuração apresentada na figura corresponde à posição de "home".

• Considere um manipulador cilíndrico (*PRP*) equipado com uma garra esférica ao qual corresponde a tabela de DH que se apresenta. O vector das variáveis de junta é dado por $q = [d_1, \theta_2, d_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6]$.

	$oldsymbol{ heta}_{_{i}}$	$d_{_i}$	a_{i}	$\alpha_{_i}$			
0->1	0°	$d_{_1}$	0	0°			
1->2	$ heta_{\scriptscriptstyle 2}$	0	0	−90°			
2->3	0°	d_3	0	−90°			
3->4	$ heta_{_4}$	2	0	90°			
4->5	$ heta_{\scriptscriptstyle 5}$	0	0	−90°			
5->6	$ heta_{_{6}}$	1	0	0°			

Obtenha:

- 1. O desenho esquemático do manipulador na sua posição de "home";
- 2. As expressões de cinemática inversa do manipulador;

LABWORK #2

- Escrever uma função MGD_DH que permita estabelecer a posição e orientação da ferramenta de um rôbo com estrutura arbitrária: n graus de liberdade e com juntas de revolução e/ou prismáticas.
 - a. Atribua os sistemas de coordenadas e identifique os parâmetros cinemáticos do rôbo usando o algoritmo de Denavith-Hartenberg, armazenando os parâmetros das juntas numa matriz PJ_DH, onde cada linha da matriz corresponde a $\left[\theta_i,d_i,\alpha_i,a_i\right]_{i=1,n}$. Esta matriz constitui o parâmetro de entrada da função MGD_DH(PJ_DH).
 - **b.** Para cada linha da matriz obter a matriz de transformação do elo i-1 A. Cada matriz é representada por

c. A cinemática directa é obtida através da multiplicação das matrizes

$${}_{n}^{0}A = \prod_{j=0}^{n-1} {}_{j+1}^{j}A = {}_{1}^{0} A \cdot {}_{2}^{1} A \cdots {}_{n}^{n-1} A$$

- Observe o rôbo planar com 3-DOF (RRR) da figura. O comprimento dos elos são conhecidos e são iguais a $L_1 = 4$, $L_2 = 3$ e $L_3 = 2$ (m).
 - a. Obtenha a matriz dos parâmetros de D-H: PJ_DH.
 - b. Usando a função MGD_DH(PJ_DH) obtenha as matrizes de cinemática directa ${}_{2}^{0}A$ e ${}_{H}^{0}A$ para as situações:


i.
$$q = \begin{bmatrix} \theta_1 & \theta_2 & \theta_3 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 0^\circ & 0^\circ & 0^\circ \end{bmatrix}^T$$


ii. $q = \begin{bmatrix} 10^\circ & 20^\circ & 30^\circ \end{bmatrix}^T$


ii.
$$q = \begin{bmatrix} 10^{\circ} & 20^{\circ} & 30^{\circ} \end{bmatrix}^{7}$$


iii.
$$q = [90^{\circ} \ 90^{\circ} \ 90^{\circ}]^{T}$$

Confirme visualmente (desenho) os resultados obtidos.











- e. Com base nas expressões deduzidas analiticamente em d), implemente uma função em MATLAB que resolva o problema da cinemática inversa deste manipulador. Teste os resultados para as matrizes $_{H}^{0}A$ obtidas em b) (validação circular). Confirme os valores obtidos comparando-os com os resultados obtidos com a função da toolbox.
- Obtenha os parâmetros de D-H dos 3 manipuladores planares que se apresentam.
 - a. Usando as funções da toolbox Robotics, <mark>represente graficamente</mark> os robôs.
 - b. Imagine que acoplava um punho esférico a estes manipuladores.
 Obtenha os parâmetros de D-H e represente-os graficamente usando as funções da toolbox Robotics. Confirme os resultados usando a função MGD_DH(PJ_DH).
 - c. Obtenha o modelo geométrico inverso para os manipuladores apresentados. Verifique a validade das soluções encontradas recorrendo às funções da Toolbox Robotics.
 - d. Confirme a validade da solução encontrada usando as funções da toolbox Robotics.



- Considere o sistema manipulador em malha fechada que se apresenta na figura.
 O sistema é constituído por dois mecanismos cooperantes que permitem o deslocamento linear da garra função do ângulo de orientação φ.
 - 1. Apresente o modelo geométrico direto deste sistema manipulador;
 - 2. Obtenha as expressões para as variáveis de junta $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ função da



- variável de orientação do mecanismo ϕ e amplitude de deslocamento d.
- 3. Sabendo que $l_1 = l_2 = \sqrt{2} \cdot l$, calcule o comprimento de elo l_3 que assegura a máxima amplitude de movimento d.
- 4. Usando as funções disponíveis na Toolbox Robotics, apresente graficamente a estrutura articulada e demonstre a funcionalidade do modelo geométrico inverso anteriormente obtido.
- Considere um manipulador RRP equipado com uma garra esférica ao qual corresponde a tabela de Denavit-Hartenberg que se apresenta. O vector das variáveis de junta é dado por $q = \left[\theta_1, \theta_2, d_3, \theta_4, \theta_5, \theta_6\right]^T$.

	θ_{i}	d_i	a _i	$lpha_{i}$
0 -> 1	pi/2 + θ_1	10	0	-pi/2
1 -> 2	-pi/2 + θ_2	0	0	-pi/2
2 -> 3	0°	d ₃	0	0°
3 -> 4	$ heta_4$	0	0	-pi/2
4 -> 5	$ heta_{5}$	0	0	pi/2
5 -> G	$ heta_{6}$	1	0	0°

Obtenha:

- a) O desenho esquemático do manipulador na sua posição de "home"; Usando a Toolbox Robotics, apresente a estrutura geométrica do manipulador e confirme o desenho esquemático anteriormente obtido.
- b) As expressões de cinemática inversa do manipulador; Verifique a validade das soluções encontradas recorrendo às funções da Toolbox Robotics.
- c) Confirme a validade da solução encontrada usando as funções da toolbox Robotics.