# IEC 61499 Eclipse Feature Release 1.0.18 Change List

#### 1.0.18

349: Wenn man mit Marquee im ECC Chart alles auswählt und verschiebt, werden die Ecken der Transitions nicht verschoben.

### 352: Eingefügte Ports im Interface haben immer den gleichen Namen.

Ports erhalten eindeutige Nummer, welche automatisch hochgezählt wird.

353: Interne Eingänge eines CompositeFB können mehrfach beschalten werden.

355: Die Ports der erzeugten Java Executable haben eine andere Reihenfolge wie im Designer

356: Ist eine Datei offen und wird umbenannt, kann dies nihct mehr gespeichert werden

## 358: Tab-Reihenfolge und Bearbeitungsreihenfolge sind nicht aufeinander abgestimmt

Reihenfolge kann nun von dem Entwickler eines Tab-View selbst bestimmt werden und wurde angepasst.

#### 365: Icons für einzelnen Tab's im Editor eingefügt

Jede Sicht eines Editors hat ein entsprechendes Icons bekommen

### 366: Hauptplugin für den System-Editor

Editor für die Bearbeitung von sys-Dateien des IEC 61499.

### 367: Property Tab-Pane für System-Editor

Tab-Pane für das Bearbeiten der Properties von sys-Elementen

## 368: Network Tab-Pane für System-Editor

Tab-Pane für das Bearbeiten der Device/Segment Beziehung von sys-Elementen

## 369: Wizard zur Erstellung von SYS-Dateien

371: Wizard zur Erstellung von RES-Dateien

372: Networkeditor für RES-Dateien

373: Propertyeditor für RES-Dateien

374: key.create ud key.delete durch Resourcedateien Lokalisiert

#### 1.0.16

348: Keine Eindeutige Eingangs/Ausgangs Eventnamen

fixed