## жонтрольный экземпляр

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики»

## С. А. Лобастов

## ОСНОВЫ МЕТРОЛОГИИ И МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН

Учебное пособие

УДК 53.08+006.91(075.8) ББК 30.10 Л68

Рецензенты: С. И. Герасимов, д-р физ.-мат.наук, заведующий кафедрой «Специального приборостроениия» СарФТИ; В. М. Бельский, канд. физ.-мат.наук, доцент кафедры «Теоретическая и экспериментальная механика» СарФТИ;

Лобастов, С. А.

Л68 Основы метрологии и методы измерения физических величин: Учебное пособие / С. А. Лобастов. - Саров: ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», 2018. – 412 с.: ил.

ISBN 978-5-9515-0406-7

В учебном пособии дано понятие информации, перечислены формы ее существования; рассмотрены физические явления и эффекты, используемые для получения измерительной информации. Приведены основы построения первичных измерительных преобразователей, измерительных и информационно-измерительных систем, предназначенных для измерения электрических и неэлектрических физических величин, их обработки, индикации и хранения. Рассмотрены вопросы метрологического обеспечения при получении измерительной информации и контроле качества продукции, а также основы статистической проверки гипотез о свойствах эксперимента и теории корреляции.

Учебное пособие может быть полезным при изучении дисциплины «Физические основы получения информации» студентами высшего профессионального образования по направлению подготовки «Приборостроение» — 12.03.01.

> УДК 53.08+006.91(075.8) ББК 30.10

## СОДЕРЖАНИЕ

Список сокращений	6
Введение	9
Глава 1. Общие вопросы получения информации	13
<ol> <li>Понятие и формы существования информации. Схемы получения информации об объекте измерения и виды измерений</li> <li>Виды физических величин. Системы единиц физических величин. Эталонная база России</li></ol>	13 18
1.3. Вопросы для тестирования по главе 1	38
1.4. Список литературы	39
Глава 2. Метрологические основы получения информации	40
2.1. Общие сведения о метрологии, основные определения и термины	40
2.2. Виды погрешностей измерений. Классы точности измерительных приборов	45
Критерий Фишера. Понятия среднего значения, дисперсии, среднеквадратичного отклонения измеряемой величины. Плотность и законы распределения вероятности. Доверительная вероятность и доверительный интервал. Суммирование погрешностей	54
2.4. Грубые погрешности. Критерии 3σ, Шарлье и Диксона. Правила округления результатов измерений	92
2.5. Способы повышения точности измерений и обработки информации	95
римента. Критерии Пирсона и Колмогорова	97
ное отношение	100
2.8. Вопросы для тестирования по главе 2	103
2.9. Список литературы	104
Глава 3. Измерительная техника как основа получения инфор-	105
<ol> <li>Функциональная схема информационной системы. Понятия источника сообщения, передатчика, источника помех, приемника</li> </ol>	85002782-
и потребителя сообщения	105
результатов измерений	106

<ol> <li>З.З. Понятие измерения физических величин. Область и объект измерений. Классификация измерений по принципу и физичес-</li> </ol>	
кому эффекту преобразования	111
и организация измерений	114
измерительные системы	117
мы прямого действия и их основные характеристики	124
ния: мосты и компенсаторы	135
применения	145
Обратная связь. Операционные усилители	156
3.10. Вопросы для тестирования по главе 3	170 171
Глава 4. Измерение параметров электрических и магнитных ве-	
личин	172
4.1. Методы измерения токов и напряжений	
ядерных реакций)	177
Гаусса	188
4.4. Вопросы для тестирования по главе 4	192
4.5. Список литературы	193
Глава 5. Физические явления и эффекты, используемые для изме- рения параметров неэлектрических величин	195
<ol> <li>Общие сведения об измерениях неэлектрических величин.</li> <li>Преобразователи неэлектрических величин в электрические и их</li> </ol>	
основные характеристики	195
кающих процессов	203
ческим методами	
костной методы измерения параметров ускорений и скоростей	247

<ol> <li>Основы измерения термодинамических параметров быстро- протекающих процессов. Пьезоэлектрический, тензометрический, резистивный, термо- и магнитоупругий методы измерения пара- метров давлений.</li> </ol>	263
5.6. Метрологические основы измерения температуры. Механизмы передачи тепловой энергии от объекта к преобразователю. Эффекты Зеебека, Пельтье и Томсона	282
<ol> <li>Терморезистивный, термоэлектрический, пирометрический, спектрометрический, термочастотный, термометрический, термоин- дикаторный (термокраски и индикаторы плавления) и теплови-</li> </ol>	202
зионный методы измерения температуры	286
локонно-оптическими датчиками и перспективы их развития	325
<ol> <li>Колебания и волны в информационно-измерительной технике.</li> <li>Лазерные и радиоинтерферометры</li></ol>	353
излучений: ионизационная камера, газоразрядные счетчики, сцин-	200
тилляционные и полупроводниковые детекторы	365
5.11. Вопросы для тестирования по главе 5	379 383
лава 6. Методы контроля качества продукции	390
6.1. Контроль геометрических размеров изделий	391
6.2. Определение плотности и разноплотности деталей	394
6.3. Контроль дефектности внутренней структуры объектов иссле-	
дований	398
6.4. Вопросы для тестирования по главе 6	400
6.5. Список литературы	401
$1 \times t^2$	
Триложение 1. Значение функции $\Phi(X) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{0}^{x} e^{-\frac{t^{2}}{2}} dt$	402
Іриложение 2. Закон распределения Стьюдента	403
Іриложение 3. Значения критерия Пирсона	404
Гриложение 4. Значения критерия Колмогорова	404
Іриложение 5. Термоэлектродвижущие силы термопар	405
Іриложение 6. Физические константы	406
Гриложение 7. Соотношения между физическими величинами и коэф-	Marie 1
оициенты перехода	407
Іриложение 8. Основные реперные (постоянные) точки МПТШ-90	408
Іриложение 9. Единицы SI	409