FOLD WING BUDDY


v8 / P3

P3 회전 조인트 / 고정·회전 묶음 / 동작 설정

2026-10-23

P2는 강체 연결만 있던 정지 모델이다. P3는 Ground + 회전 조인트 4개 + 운동 연구 5개를 저장한다.

실제 SolidCraft P3 중립 자세 (네 축 0°)



SolidCraft에서 직접 움직이기

① cad/fold_wing_v8_P3_motion.solidcraft 열기

② 상단 조립 → 관절 구동

③ L_J1_YAW 선택 → +10° → 0°

④ L_J2_PITCH 선택 → +10° → 0°

⑤ 조립 → 운동 연구 → P3_FOUR_JOINT_DEMO

⑥ step 0~80을 재생 / 마지막은 0° 복귀

고정과 회전의 연결

몸체 Ground → J1(+Z) → 팔 → J2(+Y) → 손

서보 케이스·코어·지지축은 팔에 고정한다.

혼·출력축·손 전후 커버는 손과 함께 회전한다.

Yaw를 돌리면 자식 J2 축·원점도 함께 이동한다.

회전 조인트	부모 → 자식	초기 원점 XYZ (mm)	초기 회전축	저장 / 임시 CAD 제한	데모 +10 / -10 / 0 step
L_J1_YAW	몸체 → 왼팔	-275, 40, 130	+Z / 0,0,1	0° / -15°~+15°	5 / 10 / 15
L_J2_PITCH	왼팔 → 왼손	-220, 40, 315	+Y / 0,1,0	0° / -15°~+15°	25 / 30 / 35
R_J1_YAW	몸체 → 오른팔	275, 40, 130	+Z / 0,0,1	0° / -15°~+15°	45 / 50 / 55
R_J2_PITCH	오른팔 → 오른손	220, 40, 315	+Y / 0,1,0	0° / -15°~+15°	65 / 70 / 75

명령 검색 S → motion.play {"study":"P3_FOUR_JOINT_DEMO","step":0} 으로 모든 축을 중립 복귀.

각도는 오른손 법칙. ±15°는 CAD 시연 제한이며 실물 서보 범위·충돌·토크·출력품 시험을 뜻하지 않는다.

설정 상세: source/ASSEMBLY_JOINTS_P3.md | 동작 원본: .solidcraft | STEP/STL은 조인트 구동 원본이 아니다.