

硬件自动发现结果

组件 发现结果 状态

LCD 驱动 IC ST7701 (MIPI-DSI, v1.1.3 driver) ☒ 已确认

触摸控制器 GT911 (ID: "911", Config v250) ☒ 已确认

摄像头 OV02C10 (MIPI-CSI, 1288×728) ☒ 已确认

音频 ES8311 Codec (I2S, 44.1kHz/16bit) ☒ 已确认

Wi-Fi ESP32-C6 via SDIO 4-bit 40MHz ☒ 已确认

PSRAM 32MB AP Gen4 @ 200MHz ☒ 已确认

Flash 16MB Boya QIO 80MHz ☒ 已确认

背光 GPIO GPIO23 (LEDC PWM) ☒ 已确认

C6 Reset GPIO GPIO54 ☒ 已确认

SDIO GPIOs CLK:18, CMD:19, D0-D3:14-17 ☒ 已确认

运行框架 ESP_Brookesia v0.4.1 Phone ☒ 已确认

ESP-IDF 版本 v5.5 ☒ 已确认

芯片版本 ESP32-P4 v1.3 (eco2) ☒ 已确认

Demo 已经在 480×800 上成功运行 ESP_Brookesia Phone — 证明这个分辨率完全兼容

使用的 BSP 标识为 ESP32_P4_EV · 与官方板相同 — 可以直接复用

ST7701 和 GT911 都有现成的 ESP Component Registry 组件

Wi-Fi SDIO 通道已验证可用 (成功连上了你的路由器获得 IP 192.168.178.95) 9