4. Les équipements de protection

Equipements de protection collective (EPC)

Les tapis isolants :

- Conformes à la norme en vigueur.
- Adaptés à la tension des ouvrages.
- Conservés en bon état et vérifiés.
- De bonnes dimensions.
- Stockés sans pli et à l'abri de la chaleur et de la lumière.

Les tabourets isolants :

- Les pieds doivent porter simultanément sur une surface bien dégagée.
- Les isolants doivent être propres et en bon état.
- La plateforme du tabouret doit être suffisamment éloignée de toute structure conductrice reliée à la terre.
- Se placer bien au centre du tabouret.

Les nappes isolantes :

- Conformes aux normes en vigueur.
- Isolation appropriée à la tension.
- Vérifiées avant emploi.
- Stockées sans pliures.

Les perches isolantes :

- Conformes aux normes en vigueur.
- Isolation et longueurs appropriées à la tension.
- Vérifiées avant emploi.
- Non humides, non sales, non déchirées en cas de jupe ou isolant.
- Essuyées avec un chiffon propre non pelucheux.

Les équipements portables de mise à la terre et en court-circuit :

- Conformes à la norme en vigueur.
- Equipement spécial permettant à l'opérateur de rester protégé contre les retours de tension.
- Adaptés à la tension nominale, au courant de court-circuit et à sa durée.

4. Les équipements de protection

Equipements divers

Les outils isolants ou isolés :

- Conformes à la norme en vigueur.
- Entretenus et vérifiés suivant les recommandations du fabricant.
- Utilisables en BT sur les pièces sous tension ou hors tension.

Les cadenas :

- Utilisés lors de la consignation.
- Assurent la condamnation.
- Permettent d'identifier la consignation.

Les macarons de consignation :

- Identification de la condamnation.
- Identité du chargé de consignation.
- Date d'effet.

Matériel de secours dans les locaux électriques Haute Tension :

- Gants isolants.
- Dispositif de VAT.
- Perche de sauvetage dite « perche à corps ».
- Tabouret isolant ou un tapis isolant.

4. Les équipements de protection

Equipements de protection individuelle (EPI)

Les gants isolants :

- Adaptés à la tension des installations.
- Vérifiés avant chaque utilisation par gonflage.
- Conformes à la norme en vigueur (marquage CE).
- Ne pas être comprimés ou pliés.
- Stockés à l'abri d'une source de chaleur et de lumière.

Les écrans faciaux pour :

- Travaux comportant un risque d'accident oculaire et facial.
- Travaux au voisinage.
- Travaux sous tension.
- Mesurages, MALT et court-circuit.
- Conformes à la norme en vigueur (marquage CE).

Casque de protection isolant :

- Obligatoire si risque de chute en hauteur, d'objet ou contact de la tête avec des pièces nues sous tension
- Conforme à la norme en vigueur (marquage CE).

Vêtements de travail doivent être :

- Ajustés et recouvrir totalement bras et jambes.
- Secs.
- Sans partie conductrice.
- Pas d'objets métalliques.

Chaussures de sécurité :

- Conformes à la norme en vigueur (marquage CE).
- Sèches.

Les chaussures de sécurité à elles seules ne suffisent pas à vous isoler.