РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ПЛОСКОГО МЕХАНИЗМА



РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ПЛОСКОГО МЕХАНИЗМА










КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ ПЛОСКОГО МЕХАНИЗМА



Плоский механизм приводится в движение кривошипом OA, вращающимся равномерно с угловой скоростью $\omega_0 = 10 \; pad/c$. Для положения механизма, определяемого углом поворота кривошипа $\varphi = 30^{\circ}$, требуется произвести кинематический анализ его движения по приведенному ниже алгоритму.

- 1. Начертить в принятом масштабе длин кинематическую схему механизма при $\varphi = 30^{\circ}$.
- 2. Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев при помощи мгновенных центров скоростей (МЦС).
- 3. Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев графическим способом, т.е. построением плана скоростей. При этом скорость точки *A* кривошипа *OA* вычисляется предварительно и поэтому считается известной.
- 4. Определить ускорение точки *A*. Выбрав масштаб ускорений, определить графически ускорение точки *B* и угловое ускорение звена *AB*.
- 5. Определить аналитически ускорение точки *B* и угловое ускорение звена *AB*. Полученные результаты сравнить с результатами графического решения.
- 6. Найти положение мгновенного центра ускорений (МЦУ) звена *AB* и с его помощью найти ускорение точки *C*.










КИНЕМАТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ЗВЕНЬЕВ



Начертить в принятом масштабе длин кинематическую схему механизма при $\varphi = 30^{\circ}$.

скоростью $\omega_0 = 10 \ pad/c$. Для положения механизма, определяемого углом поворота кривошипа $\varphi = 30^{\circ}$, требуется произвести кинематический анализ его движения по приведенному ниже алгоритму.


- 1. Начертить в принятом масштабе длин кинематическую схему механизма при $\varphi = 30^{\circ}$.
- 2. Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев при помощи мгновенных центров скоростей (МЦС).
- 3. Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев графическим способом, т.е. построением плана скоростей. При этом скорость точки *A* кривошипа *OA* вычисляется предварительно и поэтому считается известной.
- 4. Определить ускорение точки *A*. Выбрав масштаб ускорений, определить графически ускорение точки *B* и угловое ускорение звена *AB*.
- 5. Определить аналитически ускорение точки *B* и угловое ускорение звена *AB*. Полученные результаты сравнить с результатами графического решения.
- 6. Найти положение мгновенного центра ускорений (МЦУ) звена *AB* и с его помощью найти ускорение точки *C*.














1. Начертить в принятом масштабе длин кинематическую схему механизма при $\varphi = 30^{\circ}$.











1. Начертить в принятом масштабе длин кинематическую схему механизма при $\varphi = 30^{\circ}$.

































1. Начертить в принятом масштабе длин кинематическую схему механизма при $\varphi = 30^{\circ}$.










Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а ертить в принятом масштабе также угловые скорости звеньев кинематическую схему при помощи мгновенных центров низма при $\varphi = 30^{\circ}$. скоростей (МЦС). 30 30 20 30 40 7/////// Масштаб: в 1см - 5см

Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев при помощи мгновенных центров скоростей (МЦС). 30 Рассмотрим 30 звено ОА 20 30 40 1111111111 Масштаб: в 1см - 5см

Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев при помощи мгновенных центров скоростей (МЦС). 30 Рассмотрим 30 звено ОА 20 40 ω_0 1111111111 Масштаб: в 1см - 5см

Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев при помощи мгновенных центров скоростей (МЦС). 30 Движение 30 вращательное 20 40 ω_0 1111111111 Масштаб: в 1см - 5см



Определить скорости указанных на схеме точек механизма, а также угловые скорости звеньев при помощи мгновенных центров скоростей (МЦС). Вектор скорости точки А 30 перпендикулярен звену ОА 20 40 Масштаб: в 1см - 5см