Тема 5.2 «Магнитомягкие и магнитотвердые материалы»

Магнитомягкие материалы (МММ) должны иметь высокую магнитную проницаемость, малую коэрцитивную силу, большую индукцию насыщения, узкую петлю гистерезиса, малые магнитные потери. Их можно разделить на следующие группы:

а) Технически чистое железо (низкоуглеродистая сталь) представляет собой магнитомягкий материал, свойства которого сильно зависят от содержания примесей.

Магнитные свойства железа сильно зависят от его чистоты и способа обработки.

В зависимости от способа получения чистого железа различают:

- 1) Электролитическое железо, получаемое в процессе электролиза сернокислого или хлористого железа, применяется в постоянных полях;
- 2) Карбонильное железо, получаемое термическим разложением пентакарбонила железа Fe(CO)₅. Его получают в виде порошка и используют для изготовления сердечников, работающих на повышенных частотах.
- б) Кремнистая электротехническая сталь содержит менее 0,05% углерода, от 0,7 до 4,8% кремния и относится к магнитомягким материалам широкого применения. Легирование стали кремнием приводит к существенному повышению удельного электрического сопротивления, которое растет линейно от 0,1 мкОм.м при нулевом содержании кремния до 0,60 мкОм.м при содержании кремния 5,0%, к увеличению начальной µ гн и максимальной магнитной проницаемости µ тах.

Электротехническая сталь выпускается в виде отдельных листов, рулонов или ленты и предназначается для изготовления магнитопроводов. Для уменьшения потерь на вихревые токи на листы стали может быть нанесен электроизоляционный лак.

в) Пермаллои относятся к магнитомягким материалам, обладающим высокой магнитной проницаемостью в слабых полях, и представляют собой железоникелевые сплавы. Такие сплавы характеризуются тем, что значения магнитной анизотропии и магнитострикции равны нулю; это является одной из причин особенно легкого намагничивания пермаллоев. Пермаллои подразделяются на высоконикелевые (72... 80 % никеля) и низконикелевые (40... 50% никеля).

Из железоникелевых сплавов с высокой магнитной проницаемостью можно выделить следующие группы:

- нелегированные низконикелевые пермаллои - марок 45H и 50H (содержание никеля 45 и 50%); обладают наиболее высокой индукцией насыщения, поэтому их применяют для сердечников малогабаритных силовых трансформаторов, дросселей и деталей магнитных цепей, которые работают при повышенных индукциях без подмагничивания или с небольшим подмагничиванием;

- низконикелевые пермаллои (50% Ni), легированные хромом и кремнием 50HXC обладает повышенным сопротивлением и используется для сердечников импульсных трансформаторов, а также в устройствах связи для звуковых и высоких частот;
- высоконикелевые пермаллои, легированные соответственно молибденом, хромом и кремнием, хромом и медью применяются для сердечников малогабаритных трансформаторов, реле и магнитных экранов, при толщине 0,02 мм для сердечников импульсных трансформаторов, магнитных усилителей; сплавы, обладающие текстурой и прямоугольной петлей гистерезиса.
- г) Ферриты неметаллические материалы, состоят из оксидов железа и оксидов двухвалентных металлов. Их получают методом керамической технологии. Изделия из ферритов формуются прессованием в стальных прессформах, выдавливанием через мундштук, горячим литьем под давлением, пирине прессованием. Магнитомягкие ферриты используют изготовления сердечников трансформаторов, катушек индуктивности, магнитных антенн, статоров и роторов высокочастотных электрических моторов небольшой мощности, деталей отклоняющих систем телевизионной аппаратуры.

К магнитомвердым материалам относятся магнитные материалы с широкой петлей гистерезиза и большой коэрцитивной силой Нс. Чем «тверже» магнитный материал, т.е. чем выше его коэрцитивная сила Нс, тем меньше его магнитная проницаемость µ. Основными характеристиками магнитотвердых материалов являются коэрцитивная сила Нс, остаточная индукция Вг, максимальная удельная магнитная энергия, отдаваемая во внешнее пространство.

Постоянный магнит при замкнутом магнитопроводе практически не отдает энергию во внешнее пространство, так как почти все магнитные силовые линии замыкаются внутри сердечника, и магнитное поле вне сердечника отсутствует. Для использования магнитной энергии постоянных замкнутом магнитопроводе создают воздушный определенных размеров и конфигурации, магнитное поле в котором используют для технических целей. Магнитный поток постоянного магнита с течением времени уменьшается. Это явление называется старением магнита. Оно может быть обратимым и необратимым. В случае обратимого старения при воздействии на постоянный магнит ударов, толчков, резких колебаний температуры, внешних постоянных полей происходит снижение остаточной магнитной индукции Br на 1...3%; при повторном намагничивании свойства таких магнитов восстанавливаются. Если со временем в постоянном магните произошли структурные изменения, то повторное намагничивание не устраняет необратимого старения.

По назначению магнитотвердые материалы подразделяют на материалы для постоянных магнитов и материалы для записи и хранения информации (звуковой, цифровой, видеоинформации и др.)

По составу и способу получения магнитотвердые материалы подразделяют на:

а) литые высококоэрцитивные сплавы. Эти материалы имеют основой сплавы железо-никель-алюминий (Fe-Ni-Al) и железо-никель-кобальт (Fe-NiCo) и могут быть легированы медью, титаном, кремнием, ниобием. Они являются основными материалами для изготовления постоянных магнитов.

Бескобальтовые сплавы являются дешевыми и не содержат дефицитных металлов, но свойства их не очень высоки. Текстурованые сплавы, содержащие кобальт, имеют высокие магнитные характеристики, но в несколько раз дороже, чем бескобальтовые; их применяют для изготовления малогабаритных магнитных изделий, требующих высоких магнитных свойств и магнитной анизотропии.

- б) порошковые магнитотвердые материалы применяют для изготовления миниатюрных постоянных магнитов сложной формы. К ним относят:
- 1) Металлокерамические магниты изготовляют из измельченных тонкодисперсных порошков сплавов ЮНДК, а также сплавов Сu- Ni-Co, Cu-Ni-Fe с применением прессования и дальнейшего спекания при высоких температурах.

Так как металлокерамические магниты содержат воздушные поры, то их магнитные свойства уступают литым материалам, но механические свойства их выше. Как правило, пористость уменьшает остаточную индукцию Br и магнитную энергию Wmax на 10...20% и не влияет на коэрцитивную силу Hc.

- 2) Металлопластические магниты изготовлять проще, чем металлокерамические, их получают из порошка сплавов ЮНД или ЮНДК, смешанного с порошком диэлектрика (например, фенолформальдегидной смолой). Процесс изготовления магнитов подобен процессу прессования пластмасс и заключается в прессовании смеси под давлением 500 МПа, нагревании заготовок до температуры 120...180°С для полимеризации диэлектрика.
- в) магнитотвердые ферриты. Из них наибольшее распространение получили магнитотвердые материалы на основе бариевого и кобальтового феррита.

Бариевые магниты не содержат дефицитных материалов и примерно в 10 раз дешевле магнитов из ЮНДК, они обладают высокой стабильностью при воздействии магнитных полей, вибрации и ударном воздействии, поэтому их можно использовать в магнитных цепях, работающих в высокочастотных полях. К недостаткам бариевых магнитов относятся низкая остаточная индукция, высокая хрупкость и твердость, а также значительная зависимость магнитных свойств от температуры.

Кобальтовые ферриты более температуростабильны.

г) сплавы на основе редкоземельных элементов - интерметаллические соединения кобальта с редкоземельными металлами (P3M): церием Се, самарием Sm, празеодимом Pr, лантаном La и иттрием Y. Они обладают очень

высокими значениями коэрцитивной силы и магнитной энергии. Технология получения магнитов из P3M заключается в спекании порошков в присутствии жидкой фазы или литья.. Основные недостатки сплавов - плохие механические свойства (высокая хрупкость), использование дефицитных материалов и высокая стоимость.

- д) прочие магнитотвердые материалы к этой группе относят материалы, которые имеют узкоспециальное применение:
- 1) Пластически деформируемые сплавы, обладают хорошими пластическими свойствами; хорошо поддаются всем видам механической обработки (хорошо штампуются, режутся ножницами, обрабатываются на всех металлорежущих станках); имеют высокую стоимость. Различают сплавы: Кунифе медь-никель-железо (Cu-Ni-Fe) обладают анизотропностью (намагничиваются в направлении прокатки). Применяются в виде проволоки с малым диаметром и штамповок. Викаллой кобальт-ванадий (Co-V) получают в виде высокопрочной магнитной ленты и проволоки. Из него изготавливают очень мелкие магниты сложной конфигурации.
- 2) Эластичные магниты, представляют собой магниты на резиновой основе с наполнителем из мелкого порошка магнитотвердого материала (феррита бария). Они позволяют получать изделия любой формы, которую допускает технология изготовления деталей из резины; имеют высокую технологичность (легко режутся ножницами, штампуются, сгибаются, скручиваются) и невысокую стоимость; их применяют в качестве листов магнитной памяти для ЭВМ, для отклоняющих систем в телевидении, корректирующих систем.
- 3) Магнитные носители информации при перемещении создают в устройстве считывания информации переменное магнитное поле, которое изменяется во времени так же, как записываемый сигнал. Материалы для магнитных носителей информации представляют собой металлические ленты и проволоку из магнитотвердых материалов, сплошные металлические, биметаллические или пластмассовые ленты и магнитные порошки, которые наносятся на ленты, металлические диски и барабаны, магнитную резину.
- 4) Жидкие магниты представляют собой жидкость, наполненную мельчайшими частицами магнитотвердого материала. Жидкие магниты на кремнийорганической основе не расслаиваются под действием даже сильных магнитных полей, сохраняют работоспособность в диапазоне температур от $70 \text{ до} + 150^{\circ}\text{C}$