Тема 1.3 «Основы термической и химико-термической обработки металлов»

1. Верно ли утверждение, что термическая обработка изменяет свойства материала?

а) да б) нет

2. В каком из перечней указаны этапы термической обработки?

- а) нагрев до определенной температуры, выдержка при этой температуре и охлаждение
- б) нагрев до определенной температуры и выдержка
- в) нагрев до определенной температуры и охлаждение

3. Что называют термической обработкой?

- а) процесс пластического упрочнения поверхностного слоя металла
- б) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев химическими элементами
- в) процесс преобразования металла под действием температуры для изменения его структуры, механических и физических свойств
- г) процесс преобразования металла под действием температуры для изменения химического состава материала

4. Закалка- это ...

- а) нагрев стали до высоких температур, выдержка при этих температурах и последующее быстрое охлаждение
- б) нагрев стали до определенных температур, небольшая выдержка и охлаждение на спокойном воздухе
- в) нагрев поверхностного слоя металла
- г) насыщение поверхностного слоя металла углеродом

5. Химико-термическая обработка-это ...

- а) процесс преобразования материала под действием температуры
- б) нагрев металла до определенной температуры и медленное охлаждение
- в) процесс диффузионного насыщения поверхностных слоев изделия одним или несколькими химическими элементами
- г) процесс нанесения на изделия металлов

6. Из перечисленных дефектов термической обработки, выберите неисправимые

- а) перегрев
- б)коробление
- в) обезуглероживание
- г) трещины

7. Какое из представленных определений соответствует понятию «нормализация»?

- а) нагрев стали до определенной температуры, с последующим охлаждением на воздухе
- б) нагрев стали до температуры 1100-1200°С, с последующим медленным охлаждением
- в) нагрев стали до определенной температуры, с последующим быстрым охлаждением
- г) нагрев закаленной стали до определенной температуры и охлаждение

Q	Vicantita	температуру	ополного	ОТПУЛЛО
ο.	УКАЖИТЕ	температуру	среднего	OTHYCKA

- a) 150 300 °
- в) 300 -450 °
- б) 650 700 °
- г) 450 650 °

9. Дополните определение цементации:

Цементация – это процесс <u>1</u> насыщения <u>2</u> слоя стальных изделий <u>3</u>

- а) 1 -быстрого, 2 -поверхностного, 3 -азотом
- б) 1 диффузионного, 2 поверхностного, 3- азотом
- в) 1 диффузионного, 2 поверхностного, 3- углеродом
- г) 1 диффузионного, 2 поверхностного, 3- углеродом и азотом одновременно

10. Не подвергаются закалке стали с содержанием углерода

- a) 1, 2%
- б) менее 0,2 %
- в) более 0,2 %