## Тема 3.6 «Пластмассы, пленочные материалы»

Пластические массы (пластмассы) объединяют группу твердых или упругих материалов, которые состоят полностью или частично из полимерных соединений, которые являются связующими. Пластмассы формуются в изделия методами, основанными на использовании их пластических деформаций.

Связующие вещества – природные и синтетические смолы, цемент, стекло. Содержание связующего вещества в пластмассах колеблется в пределах 30...60%.

В состав сложных пластмасс, кроме связующего вещества, входят:

1) Наполнитель - вещество, которое вводят для предания необходимых эксплуатационных свойств (прочности, электропроводности, облегчения К наиболее распространённым переработки, снижения стоимости). наполнителям относятся: древесная или минеральная мука (порошковые наполнители), асбестовое или хлопчатобумажное волокно (волокниты), а (стекловолокниты), стекловолокно листы бумаги (гетинаксы), различные ткани (текстолиты).

Введение наполнителей уменьшает объемную усадку пластмасс, однако повышает гигроскопичность и ухудшает их электроизоляционные свойства, поэтому в пластмассах с высокими диэлектрическими характеристиками наполнитель часто отсутствует. Обычно пластмассы содержат 40...70% наполнителя;

- 2) Пластификаторы вещества, которые вводят для повышения пластичности и холодостойкости. Однако большое количество пластификатора приводит к понижению теплостойкости и механической прочности пластмасс. В качестве пластификаторов применяют маслообразные синтетические жидкости с высокой температурой кипения (стеарин, олеиновую кислоту, сульфитную целлюлозу);
- 3) Отвердитель (ингибитор) ускоряет переход термореактивных пластмасс в неплавкое или термопластичных смол в твёрдое состояние.
- 4) Смазывающие вещества повышают текучесть материала при переработке и предупреждают прилипание изделия к форме (воск, стеарин, трансформаторное масло);
- 5) Стабилизаторы вещества, которые вводят для торможения процесса старения пластмасс;
  - 6) Красители.

Основные свойства пластмасс:

- 1) Коррозионная стойкость. Основные виды пластмасс противостоят не только атмосферной коррозии, но и воздействию различных кислот, щелочей, солей, растворителей;
- 2) Стойкость к износу. Многие пластмассы отличаются низким коэффициентом трения и малым износом;

- 3) Диэлектрические свойства. Большинство пластмасс хорошие диэлектрики;
- 4) Оптические свойства. Некоторые пластмассы называются органическими стёклами. Они бесцветны, прозрачны, способны пропускать лучи света;
- 5) Внешний вид. Изделия из пластмасс имеют твёрдую и блестящую поверхность. Они не нуждаются в окрашивании и лакировке, т.к. в процессе производства, путём добавления различных пигментов можно получить любые цвета и оттенки;
- 6) Простота переработки в изделие. Коэффициент использования материала при переработке пластмасс 0,95-0,98;
- 7) Доступность сырья. Синтетические пластмассы получают путём химических превращений из простых химических веществ, которые в свою очередь получают из доступных видов сырья.

Недостатки:

- 1) Низкая теплостойкость (работа в определённых интервалах температур);
  - 2) Низкая твёрдость;
- 3) Ползучесть непрерывная пластическая деформация материала под действием постоянной нагрузки при любой температуре;
- 4) Прочность механическая прочность самых жёстких пластмасс в 1,5 раза меньше, чем у металлов;
- 5) Старение изменение свойств пластмассы под действием нагрузки, теплоты, влаги, света, воды.

Пластмассы можно классифицировать по различным свойствам:

- 1) По применению:
- на конструкционные (для изготовления корпусов приборов, ручек управления и других деталей);
- электроизоляционные (для каркасов катушек, панелей, плат и пр.); специальные (магнитодиэлектрики, электропроводные и др.).
  - 2) По нагревостойкости пластмассы разделяют на несколько классов:
- А с нагревостойкостью до 120°C; к нему относятся пластмассы на основе фенол- и меламиноформальдегидных смол с органическими наполнителями, текстолит, гетинакс;
- В с нагревостойкостью до 130 °C; к нему относятся те же пластмассы, что и в классе A, но с неорганическими наполнителями;
- F с нагревостойкостью до 155°C; к нему относятся сложные пластики на основе стекла или асбеста;
- С с нагревостойкостью до 180°С; к нему относятся прессованные и слоистые пластмассы на основе асбеста и стекла с кремнийорганической связкой.
  - 3) По химическим свойствам:
- Термопластичные пластмассы (термопласты) обладают способностью под действием температуры и давления плавиться и при охлаждении

затвердевать, принимая требуемую форму. Изделия из термопластов могут перерабатываться многократно;

- Термореактивные пластмассы размягчаются под действием темературы и давления и при дальнейшем нагревании необратимо преходят в неплавкое и нерастворимое состояние, сохраняя приобретенную форму. Термореактивные пластмассы не поддаются вторичной переработке;
- 4) По способу переработки пластмассы разделяются на пресс-порошки и пресс-материалы, листовые и фасонные слоистые материалы и пленочные материалы;
- 5) По используемым связующим смолам: пластмассы на основе кремнийорганических, эпоксидных, фенолформальдегидных, эфирных смол.

## Пленочные электроизоляционные материалы их состав, основные характеристики, марки, применение

Пленочными считаются материалы, у которых толщина значительно меньше длины.

Свойства пленок обусловлены свойствами исходных полимеров, поэтому их можно разделить на:

- а) Неполярные пленки. К ним относятся:
- 1) Полистирольная пленка (ПС) упаковочная выпускается толщиной 0,03 мм и шириной 20... 100 мм. Ориентированную пленку для радиодеталей получают методом выдавливания размягченного при температуре 140...160°С блочного полистирола с одновременным растягиванием в продольном и поперечном направлениях, выпускается толщиной 0,02...0,1 мм и шириной 20...100 мм. К достоинствам ориентированной полистирольной пленки относят высокую влагостойкость и малые диэлектрические потери, к недостаткам сравнительно невысокую температуру размягчения и низкую механическую прочность при нагревании. Применяют для изготовления высокочастотных конденсаторов и кабелей.
- 2) Полиэтиленовую пленку (ПЭ) ориентированную толщиной 0,03...0,2 мм получают выдавливанием с одновременным растягиванием сжатым воздухом. Полиэтиленовые пленки обладают следующими свойствами: высокая морозостойкость, сохраняет основные свойства до температуры 60°С ниже нуля; низкая влагопроницаемость, что позволяет применять полиэтиленовую пленку; при нагревании до температуры выше 110°С дают усадку, что обеспечивает дополнительное уплотнение изоляции обмоток; подвержены воздействию нефтяного масла и при достаточно высокой температуре растворяются в нем, что ограничивает их применение в конденсаторах, кабелях и монтажных проводах; наиболее дешевые.

Для повышения температуры размягчения и увеличения прочности на разрыв полиэтиленовые пленки облучают электронами или γ -лучами, что не вызывает изменения электрических свойств, химической стойкости и влагостойкости. Облученные (ирратеновые) пленки кратковременно выдерживают нагревание до температуры 250°С;

- 3) Полипропиленовая пленка (ПП) выпускается толщиной до 5 мкм, ориентирована в двух направлениях. По свойствам она во многом схожа с полиэтиленовой, что объясняется сходством исходных полимеров; обладает более высокой, чем у полиэтиленовой пленки, рабочей температурой (до 110... 130°С), низкой паро- и газопроницаемостью. Применяют для изготовления высоковольтных конденсаторов качестве комбинированной бумажно-пленочной изоляции;
- Политетрафторэтиленовую пленку  $(\Pi T \Phi \Xi)$ пленку фторопласта-4 толщиной 0,005...0,2 мм получают снятием с заготовки стружки-ленты на токарном станке. Полученная неориентированная пленка по физикомеханическим свойствам не отличается от фторопласта-4. В процессе прокатки пленка приобретает ориентацию. При этом степень ориентации зависит от толщины пленки. Ориентированная пленка обладает следующими свойствами: механическая и электрическая прочность выше, высокая фторопласта-4, дает при нагревании, усадку И нагревостойкость на высоких частотах, высокая стоимость.

Фторопластовые пленки выпускают нескольких видов. Пленка электроизоляционная применяется для изоляции проводов, работающих при температурах от -60 до +250°C. Пленка изоляционная применяется для межслойной изоляции в устройствах, работающих при температуре от -60 до +250°C. Пленка конденсаторная ориентированная применяется для изготовления конденсаторов, работающих при температуре от -60 до +200°C.

- б) Полярные пленки. Чаще всего применяется:
- 1) Полиэтилентерефталевая (лавсановая) пленка нашла широкое распространение в электротехнике и радиопромышленности благодаря высокой прочности на разрыв и надрыв, хорошим электрическим свойствам, химической стойкости, устойчивости к действию органических растворителей, повышенной нагревостойкости, влагостойкости. Недостатком лавсановой пленки является излишняя жесткость и упругость. Применяют для изготовления конденсаторов и кабелей, а также для изоляции обмоток низковольтных электрических приборов;
- 2) Поливинилхлоридная пленка (ПВХ), ее обычно получают из хлорированного поливинилхлорида. Она обладает невысокими электрическими свойствами и низкой нагревостойкостью, что ограничивает ее применение;
- 3) Винипластовая пленка неориентированная и ориентированная выпускается толщиной 0,02...0,7 мм; каландрированная (обработка материалов на ка- 101 ландре машине, состоящей из системы валов, между которыми пропускают материал для придания ему гладкости, лоска или глянца) толщиной 0,3... 1,0 мм. Применяют как влагостойкий и химически стойкий материал для изоляции водопогруженных электродвигателей;
- 4) Полиамидная пленка (ПАМ) выпускают толщиной 0,05...0,12 мм и шириной 1200... 1300 мм. Она обладает высокой механической прочностью; невысокими электрическими параметрами, которые существенно ухудшаются

при нагревании и воздействии влаги; малой газопроницаемостью; высокой стоимостью. Применяют как бензо- и маслостойкий герметизирующий материал в основном в кабельной технике для изоляции проводов с наружным покрытием из поливинилхлорида или или полиэтилена;

- 5) Поликарбонатная пленка (ПК) применяется преимущественно при изготовлении конденсаторов низкого напряжения, а также для высоковольтной изоляции;
- 6) Пленка из эфиров целлюлозы является наиболее ранним типом полимерных изоляционных пленок. Ее применяют для изготовления малогабаритных намоточных конденсаторов низкого напряжения.