								PIC	IT Officer		IT Officer	IT Officer		IT Officer	IT Officer
€ JSEA Baru	□ JSEA Revisi	Tanggal dibuat :	20 Februari 2020	Tanggal ditinjau :	20 Februari 2020	Tanggal disetujui :	20 Februari 2020	baikan	ang untuk membuka cashing		ntuk melepas semua baut Ierboard	uk membersihkan hardware PC		ulu ganga cualy	ing power suply n tidak ada induksi aliran listrik
(a 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	(SEA)	Prepared by : Tri Ari Hendik Sapulra	(Nama & tandatangan)	Reviewed by: Eko Huri Calyyono	(Nama & tandatangan)	Approved by : Rachman Yulikiswamo	(Nama & tandatangan)	Tindakan Perbaikan	1.1.1.1 Gunakan sarung tangan, obeng dan tang untuk membuka cashing 1.1.1.2 Matikan stop kontak power PC	1.1.3 Gunakan masker	2.1.1.1 Gunakan sarung tangan dan obeng untuk melepas semua baut yang melekat pada cashing dan motherboard	3.1.1.1 Gunakan sarung tangan dan kuas untuk membersihkan hardware PC	3.1.1.2 Gunakan masker	4.1.1.1 Pasang baut power suply terlebih dahulu	 4.1.1.2 Gunakan tool tester untuk memastikan tidak ada induksi aliran listrik
) 273V IAMA IATMEMING	ENVIRONMENTAL ANALTSIS (JSEA)							Resiko		1.3.3 Sesak naras, batuk	2.1.1 Luka Ringan		3.2.2 Sesak nafas, Batuk	4.1.1 Luka Ringan	5.1.1 Kesetrum 5
TOP CAREETY ENIVE								Potensi Bahaya	1.1 Tangan tergores Plat Cashing1.2 Kesetrum aliran listrik	1.3 Mengnisap Debu dari dalam PC	2.1 Tergores	3.1 Tergores	3.2 Menghisap Debu	4.1 Tergores	5.1 Kesetrum aliran listrik
		Judul JSEA:	Maintenance PC	Lokasi Pekerjaan :	HO Balikpapan			erjaan	Membuka Casing PC		g PC				
ARKA		No. Reg:	ARKA/ITY-JSEA/2020/04	Departemen / Divisi	Accounting & IT / IT Division	Alat Pelindung Diri yang diperlukan :	Sarung Tangan, Masker	Tahapan Pekerjaan	Melepas kabel power listrik dan Membuka Casing PC		Melepas power suply dari cashing PC	Membersihkan hardware PC		Instal power suply ke dalam cashing PC	Menghidupkan PC
		No.	AR	Dep	Acc	Alat	San	S _o	-		7	m		4	ro