2	isi	Tanggal dibuat :		Tanggal ditinjau :	20 Februari 2020	Tanggal disetujui :	20 Februari 2020	PIC	IT Officer				
Ø JSEA Baru	□ JSEA Revisi		20 Februari 2020					an	kabel & jauhkan kabel	isi pengait yang kuat		awal	
JOB SAFETY ENVIRONMENTAL ANALYSIS (JSEA)		Prepared by : Suyanto	(Nama & tandatangan)	Reviewed by : Eko Huy Cahyono	(Nama & tandatangan)	Approved by : Rachman Yulikiswanto	(Nama & tandatangan)	Tindakan Perbaikan	1.1.1.1 Gunakan Sarung tangan untuk tarik kabel & jauhkan kabel Telp/data dari tegangan tinggi	1.2.1.1 Pemasangan Body harnes pada posisi pengait yang kuat	1.3.1.1 penggunaan sepatu yang kering	1.4.1.1 Gunakan sarung tangan mulai dari awal	
			/DATA					Resiko	1.1.1 Kesetrum	1.2.1 Luka berat	1.3.1 Terkilir	1.4.1 Luka ringan	
a a c		Judul JSEA:	INSTALASI JARINGAN TELP/	Lokasi Pekerjaan :	HO,BO,SITE,APS		/,Boby Harnes	Potensi Bahaya	1.1 Aliran listrik	1.2 Terjatuh	1.3 Ergonomi	1.4 Tergores	
4 7 4 4			ARKA/ITY-JSEA/2020/05	Departemen / Divisi	Accounting & IT / IT Division H	Alat Pelindung Diri yang diperlukan :	Sarung Tangan, Helm, Sepatu safety,Boby Harnes	Tahapan Pekerjaan	Instalasi kabel				
		No. Reg:	ARK	Depa	Acco	Alat F	Saru	No	H				