
All six joints: 0.2° on J1–J3, 1° on J4–J6; hatched = did not settle
Sustained settling (seconds)
0
5
10
15
20
25
Worst overshoot (degrees)
0.00
0.25
0.50
0.75
1.00
1.25
1.50
baseline-out
baseline-return
p166-i180-out
p166-i180-return
p199-i360-out
p199-i360-return
p199-i720-out
p199-i720-return
p239-i60-out
p239-i60-return
p239-i60-reverse
p239-i60-reverse-return
p287-i360-reverse
p287-i360-reverse-return
p344-i180-reverse
p344-i180-reverse-return
p413-i180-reverse
p413-i180-reverse-return
p495-i180-reverse
p495-i180-reverse-return
p495-i1800-reverse
p495-i1800-reverse-return
p495-i1800-out
p495-i1800-return
p413-i1800-reverse
p413-i1800-reverse-return
p413-i1800-out
p413-i1800-return
p450-i3600-reverse
p450-i3600-reverse-return
p450-i3600-out
p450-i3600-direct-reverse
p360-i3600-return
p360-i3600-reverse
p360-i3600-direct-out
p360-i7200-return
p360-i7200-reverse
p360-i7200-direct-out
transition-p432-return
final-larger
final-smaller
p400-i3600-return
p400-i3600-larger
p400-i3600-smaller
p400-i3600-reset
p400-i3600-reverse
p400-i3600-ik
p400-i3600-final-return
p400-i3600-standard-out
p400-i3600-direct-reverse