



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
UPTD PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
WILAYAH II

Jl. Tarumanegara Kav. 8 CBD Grand Taruma Blok F 01 Darmawangsa III
Telp/Fax : (0267) 400689, email : bp2k.wil2@gmail.com
KARAWANG - 41316

SURAT KETERANGAN

Nomor : 566.1/~~SDS~~ /UPTD-WIL II/V/2018

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, UU Uap 1930 dan sesuai hasil pemeriksaan / pengujian yang telah dilakukan sepenuhnya oleh PJK3 PT. BINA PRIMA MULTI UTAMA, Alamat Ruko Kalimas Blok A No. 7, Jl. Chairil Anwar, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi – Jawa Barat, tanggal 21 Mei 2018 terhadap Ketel Uap, di PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA, Jl. Jababeka XII Kav. V No. 37 Cikarang Utara - Bekasi diterangkan bahwa :

A. Data Umum :

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Jenis Obyek K3 yang di uji | : PESAWAT UAP & BEJANA TEKAN |
| 2. Nama Perusahaan | : PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA |
| 3. Alamat Perusahaan | : Jl. Jababeka XII Kav. V No. 37 Cikarang Utara - Bekasi |

B. Data Teknis :

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Jenis Pesawat | : Bejana Proses (Reaktor Tank) |
| 2. Nama Pabrik Pembuat | : PT. INDO LAVAL |
| 3. Asal Negara Pembuat | : Indonesia , |
| 4. Tahun Pembuatan | : 1994 |
| 5. Nomor seri | : 9401819002 |
| 6. Tekanan Kerja | : 3 Barg |

MEMENUHI
PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sepanjang objek pengujian tidak dilakukan perubahandan /atau sampai dilakukan pengujian selanjutnya pada tanggal, 31 Mei 2020, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.



Drs. ZAMMIUR AGUS SAS, M.Si
Pembina / IVa
Nip. 19610817 199103 1 003


Karawang, 22 Mei 2018
Pengawas Ketenagakerjaan
Spesialis K3 PU & BT
Yang Mengevaluasi

Drs. SUBIYANTO
Nip : 19580904 1989031 004

2018



PT. BINA PRIMA MULTI UTAMA
*Jasa Pemeriksaan dan Pengujian
(Riksa Uji) K3*




RIKSA UJI PERTAMA

MIXING TANK

Ruko Kalimas Jl. Chairil Anwar Blok A No. 7, Margahayu
Bekasi – Jawa Barat

Telp. 021 – 88348634 fax. 021 – 88352481
E-mail : binaprima@cbn.net.id Website : www.binaprima.com

Inspection Certification General Technical Services



**PT. ECOLAB INTERNATIONAL
INDONESIA**

L A P O R A N
HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
BEJANA PROSES

JENIS PERALATAN : Bejana Proses (Reaktor Tank)
TYPE : Silindris Vertical.
NOMOR SERI : 9401819002
NOMOR IZIN PEMAKAIAN : RIKSA UJI PERTAMA
PEMILIK : PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA
NEGARA / PABRIK PEMBUAT : INDONESIA / PT. INDO LAVAL
TAHUN PEMBUATAN : 1994
KAPASITAS : 5000 L
TEKANAN KERJA STEAM : 3 BARG
TEKANAN KERJA WATER : 3 BARG
JENIS PEMERIKSAAN : SERTIFIKASI.
LOKASI PEMERIKSAAN : Area Pabrik
TANGGAL PEMERIKSAAN : 21 Mei 2018
PEMERIKSAAN BERIKUT : 31 Mei 2020

LAPORAN PEMERIKSAAN VISUAL BEJANA PROSES

No. 1031 / BT- BL / BPMU / V / 18

Sesuai dengan Undang – undang Keselamatan Kerja No.1 Tahun 1970 dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 37/2016, telah dilaksanakan pemeriksaan dan pengujian berkala atas pesawat sebagai berikut ini :

Nama Pesawat	: MIXING TANK
Pemilik	: PT. ECOLAB INTERNATIONAL INDONESIA
Alamat	: Jl. Jababeka XII Kav. V No. 37 Cikarang Utara – Bekasi
No. Izin Pemakaian	: Riksa Uji Pertama
Lokasi Pemeriksaan	: Area Produksi

I. DATA TEKNIS :

1. Negara / Pabrik Pembuat : Indonesia/ PT. INDO LAVAL
2. Nomor Seri : 9401819002
3. No. Gambar : -
4. Tahun Pembuatan : 1994 ,
5. Jenis : Bejana Proses
6. Bentuk : Silindris Vertical
7. Tekanan Kerja Steam : 3 Barg
8. Tekanan Kerja Water : 3 Barg
9. Kapasitas : 5.000 L
10. Tanggal Pemeriksaan : 21 Mei 2018

II. HASIL PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

1. Pemeriksaan Tampak (Visual)

Pemeriksaan Visual Boiler dilakukan pada tanggal 21 Mei 2018 ,sebagai berikut :

a. Badan dan tutup bagian luar : Dicat dalam keadaan baik.

Perubahan Bentuk : Tidak ada

Korosi / Pitting : Tidak ada

Kampuh / Sambungan Las : Baik

b. Pelat Badan bagian dalam :

Perubahan Bentuk : -

Korosi / Pitting : -

Kampuh / Sambungan Las : -

c. Peralatan dan Alat Pengaman :

Tingkap Pengaman (Safety Valve) : 2 (satu) buah terpasang dengan baik

Pedoman Tekanan (Pressure Gauge) : 1 (satu) buah terpasang dengan baik.

Gelas Penduga : 2 (dua) buah terpasang dengan baik.

Pompa Pengisi Air : 1 (satu) buah terpasang dengan baik

Kerangan Buang (Blow Down) : 1 (satu) buah dalam keadaan baik.

Suling Tanda Bahaya / Alarm : 1 (satu) buah dalam keadaan baik.

Burner : 1 (satu) buah dalam keadaan baik

Panel Elektrik : 1 (satu) buah dalam keadaan baik

Lobang Periksa (Hand hole) : 2 (dua) buah dalam keadaan baik.

Lobang orang (Man Hole) : 1 (satu) buah dalam keadaan baik

APAR : 1 (satu) buah terpasang dengan baik

Pelat Badan : Tertutup salutan dengan baik

d. Instalasi :

- Tidak terdapat hal – hal yang mencurigakan.

- Plat nama terpasang.

- Safety Valve terpasang dengan baik

2. Pengujian Pressure Switch :

Pressure Swicth On pada tekanan 1 kg/cm² dan Off pada tekanan 3 kg/cm²

3. Pengujian Tingkap Pengaman :

Tingkap Pengaman pertama membuka penuh pada tekanan 3 kg/cm^2 .

4. Kesimpulan :

- ❖ Dari hasil pemeriksaan dan pengujian, bejana Proses dapat kami nyatakan dalam keadaan baik,dengan tekanan kerja terbesar adalah 3 kg/cm^2 .
- ❖ Tentang pengoperasiannya akan ditentukan lebih lanjut oleh Disnaker setempat.

5. Saran – saran :

1. Bejana Proses supaya dioperasikan oleh operator yang memiliki Licensi K3 / sertifikat
2. Pedoman Tekanan agar diberi tanda strip merah pada tekanan maksimum
3. Bejana Proses tidak boleh beroperasi melebihi tekanan maksimal yang diizinkan.
4. Bejana Proses supaya dilakukan Blow Down secara berkala (rutin) minimal 1 (satu) jam sekali.
5. Bejana Proses dilakukan Cleaning atau Overhoul minimal 1 (satu) tahun sekali
6. Air pengisian agar selalu di control
7. Pengoperasian bejana uap supaya memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja
8. Air pengisi bejana Proses harus diperhatikan mutu dan kualitasnya
9. Safety valve agar sering dicoba untuk menghindari kemacetan
10. Pengujian ulang paling lambat dilakukan pada tanggal 31 Mei 2020.

Bekasi, 22 Mei 2018
Yang Memeriksa
PT. Bina Prima Multi Utama




M. Deswarbail Jalil,A.Md.
AK 3 PU & BT

THICKNESS INSPECTION REPORT

No. 1031 / PP / BT - BL / BPMU / V / 18

CLIENT PROJECT SUBJECT SERIAL NO.	: PT. Ecolab International Indonesia : Bejana Proses : Certification : 9401819002	DATE CHECKED BY INSPECTOR EQUIPMENT USED	: 21 Mei 2018. : PT. Bina Prima Multi Utama : M. Deswarbail Jalil,A.Md : Ultrasonic Thickness
--	--	---	--



NO	NAME OF PART	A R E A				DESIGN THICKNESS	MINIMUM THICKNESS
		0°	90°	180°	270°		
1	Header Cover Plate	4,0	4,2	4,3	4,1	4,0	4,0
2	Tube Plate	4,1	4,2	4,1	4,1	4,0	4,0
3	Shell Plate (Outer)	4,1	4,2	4,0	4,1	4,0	4,0
4	Shell Plate (Inner)	4,1	4,3	4,0	4,1	4,0	4,0
5	Water Tube (Outer)	3,2	3,3	3,2	3,4	3,2	3,2
6	Water Tube (Inner)	3,2	3,2	3,4	3,2	3,2	3,2