ЭЛТЕХНИКА
научно-производственное предприятие

192174, Санкт-Петербург, проспект Обуховской обороны, дом 199, корпус литра А, помещение 4-Н
Коммерческий отдел

ООО «Привод»
Генеральному директору
Р.Р. Шигабутдинов
E-mail: office@privod-electro.ru

№02 – 144 от 15.12.2025
О замечаниях к оборудованию

Уважаемый Рамиль Равилевич!

В ответ на Ваше письмо (Исх. №1212/1 от 12.12.2025) информируем по существу полученных вопросов:

1. По вопросу подключения жгута ВЕАШ.674516.798-08 сообщаем, что данный жгут предназначен для организации питания РУ от ЩСН, а не наоборот. Питание для ЩСН, в соответствии с указаниями в Опросном листе, организуется силами Покупателя, то есть от стороннего источника.

2. По вопросу организации оперативного питания 2-й секции РУ сообщаем о том, что данное требование не было предусмотрено Опросным листом.

3. По вопросу добавления в ТС существующей секции шин положения заземляющего ножа просим предоставить уточнение: о каких именно заземляющих ножах идет речь, каких существующих ячеек и о каких их положениях.

Также просим обратить внимание на то, что в настоящий момент с ячейки 14 (ТН1 + ЗСШ1) передаются ТС:

КСО яч.14	ТН 1 + ЗСШ 1	3185	Положение ШР "Включен"
		3186	Положение ШР "Отключен"
		3187	Положение ЗН ШР "Включен"
		3188	Положение ЗН ШР "Отключен"

4. По вопросу предоставления ТУ на существующую секцию шин сообщаем о том, что данное требование не было предусмотрено Опросным листом.

ТУ возможно организовать по интерфейсу от БЗП-02, установленных в ячейках КСО. Добавление сигналов ТУ в существующую систему ЭНТЕК потребует расширения существующей лицензии, что влечет за собой дополнительные материальные затраты. Кроме того, для корректной работы системы ЭНТЕК потребуется передача сигнала «блокировка ТУ (местный режим управления)» с каждой ячейки с выключателем управляемым по ТУ, т.е. в существующей секции КСО должны быть предусмотрены переключатели выбора режима управления – местное управление/дистанционное. Также потребуется предусмотреть дополнительное оборудование для передачи сигналов и корректировку файла конфигурации системы ЭНТЕК.

В случае необходимости, выражаем готовность рассмотреть возможность добавления ТУ на существующую секцию на коммерческой основе. Просим сообщить нам о своем решении по данному вопросу в ответном письме, а также подтвердить наличие вышеуказанных переключателей выбора режима управления в существующей секции КСО и возможность организации ТУ через интерфейс связи.

5. По вопросу отсутствия на структурной схеме ТМ ячеек существующей секции шин сообщаем о том, что проработка данного вопроса требует получения ответов по п.3 и п.4 настоящего письма.

6. Относительно отсутствия жгутов ПУ-ТМ и ПУ-АРМ сообщаем о том, что соответствующее требование также не было предусмотрено Опросным листом.

7. По вопросу предоставления технических характеристик АРМ и программного обеспечения сообщаем о том, что данная информация отражена в Опросном листе на поставку оборудования.

С надеждой на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.

С уважением,
представитель по доверенности **М.С. Герсонский**

А.С. Никифоров
т. (812) 329-97-97 доб. 464