

建模設計

一、基本資料

以下是建模設計需要追加的資料。

應用程式

- 網路瀏覽器（Chrome 或 Edge 或 Safari）
- LocalSend
- Onshape FTC 零件庫外掛 — <https://www.onshape.com/>（待確認）

線上帳戶

- CycleZLab — <https://www.cyclezlab.com/>

二、環境配置

以下是在正式開始前需要配置的工作環境，請按照說明操作。如有疑問，請向管理員諮詢。

網路瀏覽器

需要追加收藏儲存的網址如下：

名稱	網址
goBILDA	https://www.gobilda.com/

名稱	網址
REV Robotics	https://www.revrobotics.com/
CycleZLab	https://www.cyclezlab.com/

三、建模設計要點

零件設計與裝配

在 Onshape 中進行 3D 建模時，需要特別注意以下幾點：

- **尺寸精度**：確保模型中所有尺寸與實際零件一致
- **裝配關係**：合理設定零件之間的裝配約束關係
- **干涉檢查**：在裝配完成後進行干涉檢查
- **零件命名**：按照統一規範命名零件和裝配體

FTC 常用零件庫

常用的 FTC 零件供應商和零件庫：

- **goBILDA**：提供完整的 FTC 結構件
- **REV Robotics**：提供電控模組和結構件
- **CycleZLab**：國內零件供應商

設計規範

- 使用公制單位（mm）
- 所有 3D 列印件需預留適當的間隙（推薦 0.2-0.3mm）
- 匯出格式：STEP 檔案用於加工，STL 檔案用於 3D 列印